



Seat Mii Style

EZ 08/2013 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 112.897km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Mii Style [DE - LimS5 1.0 EU5, Style, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VSSZZZAAZDD330455	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.897km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.214km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 107g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachantenne
- Elektrik-Paket
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lautsprecher vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radiovorbereitung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Sport)
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Reifen-Reparaturset
- Seitenairbag
- Sitz-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

- | | |
|---|---|
| • Stoßfänger lackiert | • Tagfahrlicht |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt-System | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Rücksitz geteilt |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Comfort-Drive-Paket (1) | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Klimaanlage | • Sitzheizung vorn |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Nebelscheinwerfer |
| • Multifunktionsanzeige | • Einparkhilfe hinten |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)