



Honda CR-V 1.5 T 4WD Executive

EZ 07/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 49.151km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung CR-V 1.5 T 4WD Executive [DE - SUV5 1.5 Turbo VTEC EU6d-T, Executive 4WD OPF, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN JHMRW2880KX214436	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 49.151km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 193 PS (142 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.008km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	188 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Anhang/Gutachten; Tiergeruch; Service/Wartung fällig; Inspektion - Inspektion groß, Sitzbezug vorne links beschädigt, Smart Repair, Außenspiegelgehäuse rechts - Erneuern, Tür vorne rechts - Instands. und lackieren, Außenspiegelgehäuse links - SmartRepair, Basislackbeschädigungen im Einstieg vorne links, Motorhaube - SmartRepair, Heckklappe - SmartRepair, Hauptuntersuchung fällig, Bremse vorne in Kürze verschlissen, Hinweis: Sommerreifen 8 Jahre alt, Stoßfänger vorne - SmartRepair, Tür hinten links - Ausbessern, Basislackbeschädigungen im Einstieg vorne rechts

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 9 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Einschaltautomatik (Rückwärtsgang)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn
- Aktive Geräuschkompensation
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Dachantenne
- Fahrassistenz-Paket (Honda Sensing)
- Getränkehalter hinten
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten hinten
- Luftdüsen hinten

• Mittelarmlehne hinten	• Motor 1,5 Ltr. - 142 kW VTEC Turbo KAT
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2660 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischerenteiser vorn	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Armaturentafel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Subwoofer	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Dachreling
• Dachspoiler	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Innenausstattung: Leder
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Mittelarmlehne vorn	• Multifunktion für Lenkrad
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
• Head-up-Display	• Infotainment-System: Honda Connect mit 7" - Farbbildschirm / Navigationssystem / Internetbasierende Dienste / DAB-Tuner
• Multi-Info-Display (i-MID)	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• USB-Ladeanschluß hinten (2-fach)	• USB-Schnittstelle
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktiver + dynamischer Gurtstraffer	• Alarmanlage
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Anzeige für Reifendruck im Display
• Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)	• Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
• Bremsassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)	• Fahrassistenz-System: Adaptive elektr. Servolenkung (Motion Adaptive Electric Power Steering)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)	• Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (CTBA)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS)	• Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem mit Bremsengriff und Fußgängererkennung (CMBS)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver Attention Monitor)	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LKAS / LDW)	• Fahrassistenz-System: Stauassistent (LSF)
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC	• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer (ISL)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Notbremssignal

- Rückfahrkamera mit Mehrwinkel-Funktion und Top-Down-View
- Smart Entry & Start (schlüsselloses Zugangs-System)
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT



Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Teil 1	04.07.2019	7100	ADZ000076	Z	02	142 / 5600	200
M1	AF			M	4600		1855-1862
12	JHMRW2880KX214436	X		M	1681		1669-1738
Honda				M		100	
RW				M	202	2350	2350
RW201				M	1150	1300	
3				M	1150	1300	
				M	73	3750	69
CR-V				M	1500	600	5
HONDA MOTOR (J)				M	235/55R19 101H		
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.				M	235/55R19 101H		
Mehrzweckfahrzeug				M			
715/2007*2018/1832DG				M			9/-
EURO6;WLTP;DG;PI/CI: M, N1 I				M	e6*2007/46*0265*03		
Benzin				M	01.03.19	K	FF614414
0001	360G	1498					
www.AHK 11.ETG*							

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

12

04.07.2019

7100

ADZ000076

Z

02

142 / 5600

200

M1

AF

M

4600

1855-1862

12

JHMRW2880KX214436

X

M

1681

1669-1738

Honda

RW

202

2350

2350

RW201

1150

1300

3

1150

1300

73

3750

69

CR-V

1500

600

5

HONDA MOTOR (J)

235/55R19 101H

Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.

235/55R19 101H

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*2018/1832DG

9/-

EURO6;WLTP;DG;PI/CI: M, N1 I

e6*2007/46*0265*03

Benzin

01.03.19

K

FF614414

0001

360G

1498

www.AHK 11.ETG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Anderer Schaden): Tiergeruch