



Jeep Renegade Trailhawk 4WD

EZ 08/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 171.942km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Renegade Trailhawk 4WD [DE - SUV5 2.0 MultiJet EU6, Trailhawk 4WD, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4BU0000FPC36602	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.942km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 161.151km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Offroadreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Schiebedach ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Fahrzeug ist Höhergelegt;;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung LED	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebsart: Active Drive Low (Allrad)	• Armlehne vorn
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel grau, satiniert	• Beifahrerairbag abschaltbar
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Dachreling grau, satiniert
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Gepäckraumboden höhenverstellbar
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - (9-Stufen)
• Heckleuchten Einfassung grau, satiniert	• Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage 2-Zonen	• Komfort-Paket

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Motor 2,0 Ltr. - 125 kW M-Jet KAT |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: COMMANDO |
| • Parkpilotsystem hinten | • Plus-Paket |
| • Radstand 2570 mm | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Go | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzlehne vorn rechts klappbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach im Sitz vorn rechts | • Steckdose 12V-Anschluß |
| • Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum | • Steckdose 230V |
| • Stoßfänger Off-Road-Design | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Unterschutz für Tank, Verteilergetriebe und Vorderachse | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Alarmanlage | • Audio-Navigationssystem: UConnect Smarttouch VP4 Navigation (Touchscreen 6,5") |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistentz-System: Park-Assistent |
| • Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle) | • Fußmatten |
| • Navigations- und Sound-Paket (Standard-Umfang 2) | • Park & Safety-Paket |
| • Parkpilotsystem hinten | • Rückfahrkamera |
| • Schiebe-/Hebedach vorn elektr. (doppelt und herausnehmbar, MySky) | • Sound-System Beats Audio mit 9 Lautsprecher |
| • USB-Anschluss | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

WARTUNGSNACHWEISE

Sie können Ihre in Ihrer Betriebsanleitung angegebenen Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug verlängern, wenn Sie Serviceintervalle bezüglich einer durchgeführten Wartung jeweils in einem der folgenden Punkte:

einmal allgemeine
durch regelmäßige
eigenschaft und die
gibt es das in der
dage zum Beispiel
abzuwischen, reinigen,
für Laufleistungs-
gang, sofern nicht
es sich ergibt, zu
führen zu lassen.
Ihnen gerne. Ihr

darüber nicht bei
ediglich oder fak-
tischen, vom Her-
sther sind oder.

(bei Feststellung
Serviceplanieren
der deren Aus-

WARTUNGSNACHWEISE

Modell: Volkswagen Golf

Motorart: A

Kilometerstand: 17.000

Datum: 12.08.1994

Ölart: SAFARI

Technische Details (Typen): 1.8 Liter

Fahrer: neureither

Ort: Jean P. Lantini

Ort: 70604 Föhl

Telefon: 07141 9181-11

Modell: K.F.

Motorart: SA

Kilometerstand: 17.000

Datum: 12.08.1994

Ölart: SAFARI

Technische Details (Typen): 1.8 Liter

Fahrer: neureither

Ort: Jean P. Lantini

Ort: 70604 Föhl

Telefon: 07141 9181-11

Seite 11

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)