



Skoda Octavia Drive

EZ 09/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 82.102km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 73***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Drive [DE - Kb5 1.4 TSI EU6, Drive, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJC7NE2J0090035	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.102km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 77.022km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Sommerreifen				Reifentyp: Winterreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)				Felge: Stahl (Zoll: 16)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer							



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|---|
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten |
| • Kopfstützen vorn | • Laderaumboden variabel |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar | • Maxi-DOT Display |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Mittelkonsole | • Modellpflege |
| • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige | • Original Fahrzeug Farbe: STRIBRNA BRILLIANT/
BRILLIANTSILBER |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet) | • Servolenkung elektronisch (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus | • Sitzheizung vorn |
| • SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Tagfahrlicht LED |
| • Verglasung getönt | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audio-Navigationssystem Amundsen | • Business-Paket Amundsen |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-Paket: Traveller |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch | • Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik) |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED | • Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole |
| • Maxi-DOT Farbdisplay | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem mit Farbdisplay | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Phonebox | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzlehne vorn rechts klappbar |
| • Sound-System Canton | • Tagfahrlicht LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I

WKN-K-0-250/25-00049

08.2026

15.09.2025

22.09.2017	8004	ACM002297	12	1	110/6000	216
M1	AC		4687 - 4785			1814 -
YMBJC7NE2J0000035	7		1451 - 1495			1277 -
SKODA			75			1847
SE			124			1847
ACCZDAXD			910			990
NFMFM25022STVLH057			910			990
			70			3750
			1500			830
OCTAVIA						20555 R16 91V
SKODA (CZ)						20555 R16 91V
Pz z Pers.bef. B. 6 Spl.						
Kombimotouline						
716/2007*2016/46W						
EURO6/WPUCI; M; N11						
Benzin						
0001						
7.208 2*40 B A1414GEDETRIEBTECHZULGES-MASS E D ZUGKOMBIN						
ATION:3347KG*WW/AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 22.09						
2017*						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

Eintragungsbuchungsschein Teil I

Eintragungsnummer: 110/6000

Eintragungsdatum: 22.09.2017

Eintragungsart: M1

Eintragungsart: AC

Eintragungsart: 7



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)