



Ford Focus Concept

EZ 08/2010 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 162.530km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Concept [DE - Kb5 1.6 EU5, Turnier Concept (EURO 5) Concept, 2010 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WF0SXXGCDSAM29670	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.530km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2010	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	150	Heckklappe	155
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Gurtstraffer
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fzg. ohne Lendenwirbelstütze, Sitz vorn links
- Fzg. ohne Sportsitze
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE



Sonderausstattung

- Concept-Upgrade-Paket
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumverkleidung - Teppich
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Reserverad als Notrad
- Audiosystem 6000 CD (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












06.08.2010	8566	ABO000357	2	1	74/6000	180
M1	AC		4468-4597		1839	
WF0SXXGCD SAM29670	4		1471-1537	1537	-	1277
FORD				75		
DA3			159	1820		1820
SHDC1S			885	1040		
5ABCLF			885	1040		
			78	3750		71
FOCUS			1200	635	5	
FORD (D)				195/65R15 87T		
F2.2 Pers bef b. 8 Spl				195/65R15 87T		
Kombilimousine						
715/2007*682/2008A				Weiß		0
EUROS API/CI M, NTI				p13*2001/116*014*19		
Benzin				05.03.2010		WE634445
0001	35A0	1596				
F.1/F.2:1895 U.7.2/8.2:1115 B.ANHANGEBETRIEB WW.AHK.LT.EGTG						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)