



Seat Ateca FR 4Drive

EZ 07/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 143.721km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ateca FR 4Drive [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, FR 4Drive, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZ5FZJ6585493	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.721km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.651km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	185 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	190 	Heckklappe	175 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Siehe Lackwerte; Siehe Anhang/Gutachten; C-Säule links - Instands. und lackieren, Felgen Sommer - Radsatz verschrammt, Hinweis: Zubehör - Radsatz verbaut, eingetragen, Tür hinten rechts - Delle entfernen, Lehnenbezug vorne links verschrammt, Smart Repair

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn LED

• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Innenraumlicht-Paket LED	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kofferraumbeleuchtung
• Komfortsitze	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
• Lendenwirbelstütze verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI	• Nebelscheinwerfer LED
• Original Fahrzeug Farbe: NEVADA WHITE	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2630 mm	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne klappbar
• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Steckdose (12V-Anschluß) vorn
• Stoßfänger FR-Design	• Tagfahrlicht LED
• Verglasung getönt	• Verzurrrösen Koffer-/Laderaum
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• 8 Lautsprecher	• Anhängerkupplung Vorbereitung
• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm	• Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
• Bluetooth Audio-Streaming	• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
• Chrom-Paket	• Chromleisten an Seitenfenstern
• Dachreling silber	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Fahrassistenz-Paket 4
• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent	• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	• Leder-Paket
• Lenkrad mit Multifunktion	• Licht- und Regensensor
• Licht- und Sicht-Paket	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Metallic-Lackierung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reserverad als Notrad	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitzheizung vorn	• Sprachsteuerungs-System
• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Anderer Schaden): Folie blättert ab.



Stoßstange hinten (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)