



Volkswagen Tiguan Trendline BMT/Start-Stopp

EZ 01/2018 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 112.700km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Trendline BMT/Start-Stopp [DE - SUV5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Trendline ACT, 2016 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZJW834552	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.700km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 20.074km	Letzter Service am 10/2019
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Aktive Frontklappe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fensterzierleisten schwarz
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel konvex, rechts
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER
- Radstand 2677 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel

- | | |
|---|--|
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert |
| • Fensterheber elektrisch vorn und hinten | • Frontscheibe Verbundglas getönt |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar | • Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion |
| • Bremsassistent | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion | • Insassen-Schutzsystem proaktiv |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze) | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG |
| • Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Antennen-Diversity | • App-Connect |
| • Leuchtweitenregelung automatisch | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Dachreling | • Metallic-Lackierung |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Audiosystem: CD-Player | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) |
| • Einparkhilfe hinten | • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe) |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage Climatronic 3-Zonen | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Scheinwerfer LED |
| • Tagfahrlicht LED | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











05.01.2018	0603	BZA00472	02	01	0110/05000	200
M1	AC		04486-04606		1839	
WVGZZZ5N2JW834552			1625-1654		001498	
VOLKSWAGEN, VW				00100		
5N			0138	001980	1980	
ACCZEAX0			01060	00970		
FD6FD6D9012KN5N1TVR27MM62			01060	00970		
			076	03750	073	
TIGUAN			01800	0740	5	
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R17 99V			
F2.Z.PERS.BEF.B: 8 SPL.			215/65 R17 99V			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*2015/45W			IGRAU			
EURO6;W;PI/CI; M, N1			01*2001/116*0450*31			
BENZIN			27*07.2017			
0001	36W0	01395				
F.1/F.2: 40 U: 7.2/8.2: +65 B.ANHANGEBETRIEB O.1: 1900 B						
IS 8% STEIG. TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION: 3820						
KG* BIS 8% STEIG. 3920* BEI WERKSEITIG MONTIERTER ANH. E						
SP M. SPEZ. FAHRDYN. STAB. SYST. F. ANH. BETR. F. TEMP. 100 KM/						
H GEM. 3. AEND. VO. Z. 9. AUSN. VO. Z. STVO* WW. ANH. LT. EGTG* DATU						
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.01.2018						

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde Teil II

Neue Zulassung für ein Fahrzeug

05.01.2018

WZ627580

Handwritten signature and stamp.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)