



Mercedes-Benz E 300 de 4Matic

EZ 06/2022 | Kombi | Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 192.350km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 08***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz			Typ/Verkaufsbezeichnung	E 300 de 4Matic [DE - Kb5 E 300 de EU6d, 4Matic Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie	Kombi	FIN	W1K2132111B068988	Kennzeichen	-	Laufleistung laut Tacho	192.350km
HU bis / HU-Bericht vorhanden	06/2027 / Vorhanden	Polster	Leder	Leistung	194 PS (143 KW)	Kraftstoff	Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel	2	Serviceheft	Ja	Scheckheftgepflegt	Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt		
Hubraum	1.950 ccm	Bordmappe	liegt vor	Letzter Service	169.823km	Letzter Service am	12/2025
Emissionsklasse	Euro 6d	Sitze	5	Türen	4/5	Getriebe-Typ	Automatikgetriebe
EZ	06/2022	Farbe	Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter	1		
Importfahrzeug	Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden	Nein	Land der letzten Zulassung	Deutschland		
Untypische Vornutzung	Keine			CO2-Emissionen	Unbekannt	Kraftstoffverbrauch	Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(7 mm)



(7 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)

- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Public-Charging-Paket
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Innenraumlicht-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)



Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistentz-Paket
- Keyless-Go-Paket
- Lenkrad heizbar
- Multifunktions-Telefonie
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Spiegel-Paket
- USB-Anschluss im Fond
- Infotainment-Paket High-End
- Smartphone integriert
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent
- Sitzheizung vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Memory-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung hinten
- Surround-System Burmester
- Vorrüstung car sharing
- Konnektivität-Paket
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Park-Paket
- Rückfahrkamera
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Ambiente-Beleuchtung

• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Park-Paket	• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
• Rückfahrkamera	• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC PLUS	• Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
• PRE-SAFE-System	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
• Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung	• Heckdeckel öffnen + schließen automatisch (Hands-Free-Access-System)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)