



Mercedes-Benz C 180 CGI BlueEfficiency

EZ 12/2011 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 103.577km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 180 CGI BlueEfficiency [DE - Lim4 C 180 CGI EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2011 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040491A670123	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.577km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 156 PS (115 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.757km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2011	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm) Kratzer	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 4-türig
- Licht-Paket
- Motor 1,8 Ltr. - 115 kW CGI KAT
- Reiserechner
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärmeschutzverglasung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

- | | |
|---|---|
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik (Thermatic) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruckwarner | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht |
| • Getriebe 6-Gang | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Fußmatten Velours | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Spiegel-Paket | • Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Metallic-Lackierung | • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung |
| • Sitzheizung vorn | • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) |
| • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) | • Parameterlenkung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













19.12.2011	1313	ABK00806 X	02	0115/05000	225
M1	AA		04702	1795	
WDD2040491A570123	5		1447	01480	
MERCEDES-BENZ				00075	
204			162	001995	001995
H059M0			00945	01080	
JZ8BA503			00945	01080	
			72	03750	72
C 180			01800	0740	005
DAIMLER (D)			225/45 R17 91W		
PZ.Z.PERS.BEF.B.8 SPL			225/45 R17 91W		
LIMOUSINE					
715/2007*692/2008A			GRAU	7	
EURO5 A.PWCL M. N1 I			01*2001/116*0431*21		
BENZIN			23.08.2011	0Y467016	
0001	35A0	01796			
F.1/F.2-2060 B.ANH.BETR.*7.2/8.2-1180 B.ANH.BETR.*WWA					
HK LT.EGTG*PZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT AHK U.ESP M					
SPEZ.FAHRDYN STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H G					
EM.5 AEEND.VO.Z.9 AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET					



[illegible]

Sammelkarte			Mercedes-Benz
Mercedes-Benz	End-Fly Mercedes-Benz Hardenbergstraße 34 Wetting	Datum: 18.07.2019 Stempel: Stempel	19.07.2019 12115 km Service A
Mercedes-Benz	End-Fly Mercedes-Benz Hardenbergstraße 34 Wetting	Datum: Leistung: Stempel	18.07.2023 10047 km Service B
Mercedes-Benz	End-Fly Mercedes-Benz Hardenbergstraße 34 Wetting	Datum: Leistung: Stempel	18.03.2023 94357 km Service A
Mercedes-Benz	FF Autostar Mercedes-Benz Hardenbergstraße 34 Wetting	Datum: Leistung: Stempel	11.05.2023 91813 km Service B
Mercedes-Benz	FF Autostar Mercedes-Benz Hardenbergstraße 34 Wetting	Datum: Leistung: Stempel	18.09.2019 91950 km Service B
Mercedes-Benz	FF Autostar Mercedes-Benz Hardenbergstraße 34 Wetting	Datum: Leistung: Stempel	12.08.2021 70376 km Service B
Mercedes-Benz	FF Autostar Mercedes-Benz Hardenbergstraße 34 Wetting	Datum: Leistung: Stempel	11.09.2017 63716 km Service A
Mercedes-Benz	FF Autostar Mercedes-Benz Hardenbergstraße 34 Wetting	Datum: Leistung: Stempel	16.08.2014 48882 km Service B
Mercedes-Benz	FF Autostar Mercedes-Benz Hardenbergstraße 34 Wetting	Datum: Leistung: Stempel	18.03.2019 36997 km Service A
Mercedes-Benz	FF Autostar Mercedes-Benz Hardenbergstraße 34 Wetting	Datum: Leistung: Stempel	22.01.2014 12911 km Service B

A black leather wallet with a silver keychain and a yellow tag, resting on a car seat next to several brochures and a small white card.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)