

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

							Umsatzsteuer	\$25a
							ja	nein
Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell			
	Audi		Q5 Sportback 45 TFSI quattr..		45 2.0 TFSI quattro EU6d, advance..			
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	WAUZZZFY1N2133468		Sport-Utility-Vehicle		5	Superbenzin	0588/BYV	
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	27.09.2022	2	47.175 km		195 kW	4	1984	09/25
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse	
	0,00 %		0,00 %		0		C	
	Ehemalige Nutzung					Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
keine Angabe					k. A.	10/24	31.046 km	
Farbe			Lackierung		Reimport	nächster KD	nächster KD (km)	
Mythossschwarz Metallic			metallic		k. A.	01.02.2026	4.500 km	
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung						
vollständig, Digitaler S..								
Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.		
Leder/Kunstleder mon..		schwarz-schwarz		Getriebe 7-Gang - Dop..		Euro6d		
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Allradkupplung	Anti-Blockier-System (ABS)
	Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select
	Außenspiegel Wagenfarbe	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..
	Frontscheibe Akustikglas	Fußmatten Velours	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getränkehalter
	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckleuchten LED	Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..
	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometal..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kraftstofftank: 65 Ltr.	Ladekantenschutz (Edelstahl)
	Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio..	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..	Luftzusatzheizung elektrisch
	Mild-Hybrid 195 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW ..	Mild-Hybrid-Technologie	Multifunktionskamera
	Nichtraucher-Paket	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektro-mechanisch
	Radioempfang digital (DAB)	Radstand 2819 mm	Reifen-Reparaturkit
	Reifenkontroll-Anzeige	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer LED
	Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch	Sport-Fahrwerk S-line
	Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Ausführung: advanced	Tagfahrlicht LED
	Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)	
	Sonderausstattung:		
	Ablage- und Gepäckraum-Paket	Ambiente-Beleuchtung	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
	Assistenz-Paket Stadt	Assistenz-Paket Tour	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
	Audi Smartphone Interface	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Dachhimmel Stoff, schwarz
	Dachreling schwarz	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Kindersicherheits-Paket
	Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..
	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	LM-Felgen 8x20 (10-Speichen, Y-Design, Audi..	LM-Felgen 8x20 (5-Segmentspeichen, für Win..
	Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mi..
	Optik-Paket schwarz	Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest	Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar ..
	Seitenairbag hinten	Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder m..	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo..
	Sitzheizung vorn	Sound-System DSP / Audi Sound-System	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..


Vorschäden	Vorschäden:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenshöhe
	nein	ja	nein	nein	0,00 €
(U) Nachlackierung -> Türe vorne links					
(U) Nachlackierung -> Seite hinten rechts					

Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein				
	reparierte Unfallschäden: 2 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)				

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	132 µ	130 µ	171 µ	129 µ	108 µ	124 µ	151 µ	207 µ	116 µ	130 µ	139 µ

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	255/45R20 101W	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	255/45R20 101W	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Bemerkung		Ausstattung ER
	WKR im Fzg		Reifendichtmittel

Optischer Zustand	
	A-Säule rechts - Ausbessern Dach - Ausbessern Fondseite rechts - Instands. und lackieren Stoßfänger hinten - SmartRepair Türgriff VL lose ers

Technischer Zustand
Fzg Historie usw. prüfen Inspektion - HU/AU Sonstiger Auftrag - Aufnahme vor ORT / AJN / A&M VIN Anhänger / Connect Card fehlt ers.
Fehlteile und Dienstleistungen