


Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

							Umsatzsteuer		\$25a		
							ja		nein		
Fahrzeugdaten	Hersteller			Typ			Modell				
	Audi			SQ5 basis			3.0 TDI quattro EU6d, MHEV (EURO.				
	VIN			Aufbau			Anzahl Türen		Kraftstoff		KBA-Schlüssel
	WAUZZZFY6P2081029			Sport-Utility-Vehicle			5		Diesel		0588/BVV
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II	Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)	Anzahl Zylinder		Hubraum (ccm)		HU
	25.04.2023		1	78.380 km		251 kW	6		2967		03/28
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse			CO ₂ -Emission (g/km)	
	0,00 %		0,00 %		0		C			211-223 (WLTP)	
	Ehemalige Nutzung						Raucherfahrzeug		letzter KD am		Letzter KD (km)
keine Angabe						k. A.		03/26		77.230 km	
Farbe				Lackierung			Reimport		nächster KD		nächster KD (km)
Navarrablau Metallic				metallic			k. A.		k. A.		k. A.
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung								
vollständig, Digitaler S..											
Polster		Polsterfarbe			Getriebe			Schadstoffk.			
Mikrofaser Dinamica Fr..		schwarz-schwarz-felsg..			Getriebe Automatik - T..			Euro6d			
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.			Chiptuning: nein				


Ausstattung	Serienausstattung:										
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite				Allradkupplung				Anti-Blockier-System (ABS)		
	Antriebsart: Allradantrieb				Audi connect (Notruf- und Assistance-System)				Audi Drive Select		
	Dachhimmel Stoff, schwarz				Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..				Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..		
	Frontscheibe Akustikglas				Fußmatten Velours				Gepäckraum-Abtrennung (Netz)		
	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..				Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)				Getränkehalter		
	Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)				Glanz-Paket				Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..		
	Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium ..				Isofix-Aufnahmen für Kindersitz				Karosserie: 4-türig		
	Kopf-Airbag-System (Sideguard)				Kraftstofftank: 70 Ltr.				Ladekantenschutz (Edelstahl)		
	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar				Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio..				Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..		
	Luftzusatzheizung elektrisch				Mild-Hybrid 251 kW (Motor 3,0 Ltr. - 251 kW ..				Mild-Hybrid-Technologie		
	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung				Modellpflege				Multifunktionskamera		
	Nichtraucher-Paket				Parkbremse elektro-mechanisch				Pedale und Fußstütze in Edelstahl		
	Radioempfang digital (DAB)				Radstand 2824 mm				Reifen-Reparaturkit		
	Reifenkontroll-Anzeige				Rußpartikelfilter				Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		
	SCR-System (AdBlue-Technologie)				Seitenairbag vorn				Servolenkung elektro-mechanisch		
	Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz /..				Sitzheizung vorn				Sportsitze vorn		
Start/Stop-Anlage				Stoßfänger Sport-Design (S-Modell, Voll-Lacki..				Tagfahrlicht LED			
Universal-Schnittstelle Bluetooth				Wegfahrsperre (elektronisch)							
Sonderausstattung:											
Ambiente-Beleuchtung				Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)				Assistenz-Paket Stadt			
Assistenz-Paket Tour				Audi connect (Internetbasierende Dienste)				Audi Smartphone Interface			
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..				Außenspiegel schwarz				Bremsättel Rot lackiert			
Business-Paket				Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..				Head-up-Display			
Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen				Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..				LM-Felgen 7x19 (5-Speichen-Dynamik-Design..			
LM-Felgen 8,5x21 (5-Doppelspeichen, Modul ..				Matrix-LED-Scheinwerfer				Metallic-Lackierung			
Neuwagen-Reifengarantie				Optik-Paket schwarz plus				Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest			
Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar ..				Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo..				Sound-System DSP / Audi Sound-System			
Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sp..				Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..							
Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat			Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe	
	nein			nein		nein		nein		€	
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Winterreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Leichtmetall	
	Reifen vorne	VL	VR	
	235/55 R19 101H	3,00 mm (Pirelli)	2,50 mm (Pirelli)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	235/55 R19 101H	3,50 mm (Pirelli)	3,50 mm (Pirelli)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Bemerkung			Ausstattung ER
	SKR im Fahrzeug			Reifendichtmittel
Optischer Zustand				
		4x Radnabendeckel 2. Radsatz fehlen Einstieg hinten rechts Delle Heckklappenverkleidung Kratzer Komplettradsatz Sommerbereifung fehlen Stoßängerverkleidung hinten, Unterteil, verschrammt bis Grun.. Tür vorn links 2x Dellen - drücken		
Technischer Zustand				
Dichtung außen für Glasschiebedach eingerissen - erneuern Frontscheibe 2x Steinschläge mit Rissbildung, einer im Sichtfeldbereich Fahrerseite - erneuern Frontspoiler seitlich rechts verkratzt,auslegen - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich Radlaufblende vorn rechts Kratzer, auslegen - prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern Reifensatz Winterreifen Profiltiefe unter 4mm - erneuern Sonstiger Auftrag - Aufnahme vor ORT / SAAL / A&M Sonstiger Auftrag - Batteriepflege Sonstiger Auftrag - Fahrzeug in GEWATO / EVA anlegen - Preis in Vaudis Sonstiger Auftrag - FZG SAAL verkaufsfertig machen				
Fehlteile und Dienstleistungen				

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Frontscheibe 2x Steinschläge mit Rissbildung, einer im Sichtfeldbereich Fahrerseite (DEKRA)



Dichtung außen für Glasschiebedach eingerissen (DEKRA)



Dichtung außen für Glasschiebedach eingerissen (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)


Fahrzeugbilder



Einstieg hinten rechts Delle (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Kombiinstrument (DEKRA)



Diagonale vorn rechts (DEKRA)



Rad vorn rechts (DEKRA)



Reifensatz Winterreifen Profiltiefe unter 4mm (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Bordbuch/ 2x Funkschlüssel/Karte HU Bescheinigung (DEKRA)



Typenschild (DEKRA)



Kofferraum/ Zubehör (DEKRA)



Reifensatz Winterreifen Profiltiefe unter 4mm (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder




Reifensatz Winterreifen Profiltiefe unter 4mm (DEKRA)



Reifensatz Winterreifen Profiltiefe unter 4mm (DEKRA)



Tür vorn links Delle (DEKRA)



Tür vorn links Delle (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Stoßfängerverkleidung hinten, Unterteil, verschrammt (DEKRA)



Stoßfängerverkleidung hinten, Unterteil, verschrammt (DEKRA)



Komplettradsatz Sommerbereifung fehlen (DEKRA)



Frontscheibe 2x Steinschläge mit Rissbildung, einer im Sichtfeldbereich Fahrerseite (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Heckklappenverkleidung Kratzer (DEKRA)



Unterboden (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)




Serviceanzeige (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Diagonale hinten links (DEKRA)



Bordwerkzeug (DEKRA)



Frontspoiler seitlich rechts verkratzt, auslegen (DEKRA)



Radlaufblende vorn rechts Kratzer, auslegen (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Frontscheibe 2x Steinschläge mit Rissbildung, einer im Sichtfeldbereich Fahrerseite (DEKRA)



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Schadensbilder



4x Radnabendeckel 2. Radsatz fehlen



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Schadensbilder



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern