


Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

										Umsatzsteuer		\$25a		
										ja		nein		
Fahrzeugdaten	Hersteller				Typ				Modell					
	Audi				SQ5 Sportback 3.0 TDI quattr..				3.0 TDI quattro EU6d, MHEV (EURO.					
	VIN				Aufbau				Anzahl Türen		Kraftstoff		KBA-Schlüssel	
	WAUZZZFY7N2061336				Sport-Utility-Vehicle				5		Diesel		0588/BYX	
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		Leistung (kW)		Anzahl Zylinder		Hubraum (ccm)		HU	
	03.05.2022		2		58.161 km		251 kW		6		2967		10/27	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse				CO ₂ -Emission (g/km)			
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe				214 (WLTP)			
	Ehemalige Nutzung						Raucherfahrzeug		letzter KD am		Letzter KD (km)			
keine Angabe						nein		k. A.		k. A.				
Farbe				Lackierung		Reimport		nächster KD am		nächster KD (km)				
Florettsilber Metallic				metallic		nein		k. A.		k. A.				
Scheckheft			Scheckheft Bemerkung											
ohne Einträge														
Polster		Polsterfarbe			Getriebe			Schadstoffk.						
Leder Feinnappa mit S..		magmarot-magmarot-..			Getriebe Automatik - T..			Euro6d						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.				Chiptuning: nein						

Ausstattung	Serienausstattung:										
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite			Allradkupplung			Anti-Blockier-System (ABS)				
	Antriebsart: Allradantrieb			Audi connect (Notruf- und Assistance-System)			Audi Drive Select				
	Dachhimmel Stoff, schwarz			Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Sc..			Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..				
	Fußmatten Velours			Gepäckraum-Abtrennung (Netz)			Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..				
	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)			Getränkehalter			Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)				
	Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..			Isofix-Aufnahmen für Kindersitz			Karosserie: 4-türig				
	Kopf-Airbag-System (Sideguard)			Kraftstofftank: 70 Ltr.			Ladekantenschutz (Edelstahl)				
	Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktio..			Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..			Luftzusatzheizung elektrisch				
	Mild-Hybrid 251 kW (Motor 3,0 Ltr. - 251 kW ..			Mild-Hybrid-Technologie			Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung				
	Multifunktionskamera			Nichtraucher-Paket			Parkbremse elektro-mechanisch				
	Pedale und Fußstütze in Edelstahl			Radioempfang digital (DAB)			Radstand 2824 mm				
	Reifen-Reparaturkit			Reifenkontroll-Anzeige			Rußpartikelfilter				
	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d			SCR-System (AdBlue-Technologie)			Seitenairbag vorn				
	Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Frequenz /..			Sitze vorn elektr. verstellbar			Sitzheizung vorn				
Sportsitze vorn			Start/Stop-Anlage			Stoßfänger Sport-Design (S-Modell, Voll-Lacki..					
Tagfahrlicht LED			Universal-Schnittstelle Bluetooth			Wegfahrsperr (elektronisch)					
Sonderausstattung:											
Ablage- und Gepäckraum-Paket			Akustikglas Türscheiben vorn			Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)					
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)			Assistenz-Paket Stadt			Assistenz-Paket Tour					
Audi connect (Internetbasierende Dienste)			Audi Smartphone Interface			Außenspiegel schwarz					
Bremssättel Rot lackiert			Business-Paket			Dynamiklenkung					
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..			Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum			Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heiz..					
Head-up-Display			Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Atlas			Innenausstattung: Interieurelemente in Kunst..					
Kindersicherheits-Paket			Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen			Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..					
Kopfstützen variabel verstellbar			Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch vers..			LM-Felgen 8x20 (5-V-Speichen-Stern-Design, ..					
Matrix-LED-Scheinwerfer			Metallic-Lackierung			Optik-Paket schwarz					
Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest			Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar ..			Sound-System Bang & Olufsen					
Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sp..			Standheizung			Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..					
Vorschäden	Vorschäden:										
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe		
	nein		nein		nein		nein		€		
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein										
	aktuelle Unfallschäden (unrepariert): 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)										
Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	255/45 R20 101W	5,00 mm (Pirelli)	6,00 mm (Pirelli)
	Reifen hinten	HL	HR
	255/45 R20 101W	5,00 mm (Pirelli)	5,00 mm (Pirelli)
Bemerkung			Ausstattung ER
FZ wurde nur mit SR-Komplettträger ausgeliefert			Reifendichtmittel

Optischer Zustand	
	HU - Bescheinigung Isofixblenden fehlen Kotflügel vorne links, eingedellt - Gebrauchsspur Lackvorbereitung (U) Motorhaube Lackierung, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau Spoiler vorne links zerkratzt - Smart Repair Tür hinten links, eingedellt - drücken
Technischer Zustand	
Hitzeschutzblech rechts gebrochen - erneuern	
Fehlteile und Dienstleistungen	
HU-Bescheinigung fehlt	

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zubehör (DEKRA)



Tür hinten links, eingedellt, drücken (DEKRA)



Kotflügel vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Wartungsnachweis (DEKRA)



Spoiler vorne links zerkratzt (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Hitzeschutzblech rechts gebrochen (DEKRA)



Isofixblenden fehlen (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Diagonale vorn rechts (DEKRA)




Diagonale hinten links (DEKRA)

Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



1x Hauptschlüssel, Bordmappe und Betriebsanleitung (DEKRA)



VIN (DEKRA)



AHK schwenkbar (DEKRA)




Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder



Zustandsbeschreibung (Marktplatz)

Fahrzeugbilder

