Inspectie rapport

XP-111722473

Voertuiggegevens

Merk	**Mercedes-Benz**	Kentekenplaat	**KBN86P**
Model	**C-Klasse**	1e tenaamstelling	**27/03/2026**
Versie	**Estate**		
Chassisnummer	**W1KAH5EBXTF232374**		
Klant	**Avis**		
Ref. klant	**AVIS - KBN86P**		
Kilometerstand	**12958**		

Datum & plaats van inspectie

Datum 26/10/2026 11:21:37

Adres

Maltaweg 3

1044 AH Amsterdam













Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstelwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	**Factureerbare kosten**
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				**4216,32**	**0,00**	**4216,32**
83885261	Velg A L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	924,08		924,08
83885260	Velg A R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	914,08		914,08
83885262	Velg V L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	914,08		914,08
83885259	Velg V R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen	914,08		914,08
83885258	Bumper V	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	550,00		550,00
83885263	Onderhoud	Onderhoud	Controleren		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	4216,32 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	**0,00 €**
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	4216,32 €

Schades zonder groep

83885261	Velg A L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen




83885260	Velg A R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen







83885262	Velg V L alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen





83885259	Velg V R alu gepolijst	Kras(sen)	Vervangen





83885258	Bumper V	Deuk(en) en kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)






83885263	Onderhoud	Onderhoud	Controleren

