

BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 118 D M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 110 KW 16V TURBODIESEL 5-TÜRIG

VIN: WBA11GF0507S93772



Beschreibung

Kennzeichen M-FB2981	Zulassungsdatum 17/04/2025	Laufleistung 39558 km
Farbe BROOKLYN GRAU METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	CO2 133 g/km	Hubraum 1995 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Ersetzen
			
002	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen

		
004	Kotflügel / Hinten Rechts	Reparieren
Delle 		
005	Dach / -	Smart Repair
		
006	Schwellerabdeckung / Rechts Lackiert : Ja	Lackieren
Kratzer 		
007	Tür / Hinten Rechts	Lackieren
Kratzer 		
008	Tür / Vorne Rechts	Smart Repair
Delle 		
009	Stoßfänger / Vorne	Reparieren
		

010	Spoiler / Vorne	Delle	Ersetzen
			
011	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☐ Bordmappe

☐ Ersatzrad

☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Hutablage

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Laderaumabdeckung

☐ Pannenset

☐ Serviceheft

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz			
Vorne Links	GOODYEAR	195 / 50 / 18 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	195 / 50 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Links	GOODYEAR	195 / 50 / 18 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	195 / 50 / 18 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag




Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt



Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle




Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer




Schwellerabdeckung / Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer




Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Spoiler / Vorne / Delle



Spoiler / Vorne / Delle



Spoiler / Vorne / Delle



Spoiler / Vorne / Delle



Warnleuchte Inspektion / Fehlt