



VOLKSWAGEN Golf IV
Golf 1.6

FIN - NR WVWZZZ1JZ3W360005
Aus Kennzeichen JZ3W360005



Datum Hauptuntersuchung	Anzahl der Eigentümer	Anzahl der Schlüssel	Kilometerstand
2026-05-01	4	2	247739 km
Letzter Service	Kilometerstand der letzten Wartung	Erstzulassungsdatum	Land der Erstregistrierung
2024-06-11	226468	2002-12-12	Deutschland

Zusammenfassung des Zustandsberichts

Kunde	BCA Online	Mechanisches Grading	
Inspektionsdatum / Ort	2026-06-23 / BCA Heidenheim	Kosmetische Bewertung	4

Fahrzeugübersicht

Zustand des Fahrzeugs	Fahrbereit	Besteuerungsart	Differenzbesteuert
Treibstoff	Benzin	Straßentauglich	Unknown
Farbe	Silber	Anzahl der Türen	2
Motorgröße CC	1598	Sitzbezug	Stoff
Karosserie Form	Limousine	Antriebsart	Vorderradantrieb
WLTP CO2 - Emissionen		Anzahl der Sitze	5
Sitz Farbe		Sitzbezug Name	Schwarz
Getriebeart	Manuell		
Service - Historie	226468	Ankunftsdatum	2026-06-23


Fahrzeughistorie & Dokumente

Serviceheft verfügbar	vorhanden	Bisherige Verwendung	
Nächster Service Kilometerstand	km	Eingeführt	Nein

Fahrzeugbilder







Ausstattung

ABS	Airbag	Außenspiegel elektr. einstellbar	Bluetooth
CD	ESP	LMF	Radio
Tageskilometerzähler	USB-Anschluss	ZV + FB	

Ausstattungsinformationen


Leichtmetallfelgengröße	16	Klimaanlage	Ja
-------------------------	----	-------------	----

Räder und Reifen


Reifentiefe vorne links	5	Reifentiefe vorne rechts	5
Reifentiefe hinten links	6	Reifentiefe hinten rechts	6

Fahrzeugzustand

11 identified damages



9 identified damages



Komponente	Beschädigung	Kommentare
1 Kotflügel / Hinten Rechts	Lack / schlechte Verarbeitung	
2 Haube / Vorn	Karosserie / Delle / Hagelschaden	
3 Kotflügel / Hinten Links	Lack / schlechte Verarbeitung	
4 Dach - Polsterung	Innenraum / Nichtkonform	
5 Panelfüllung / Hinten Rechts	Innenraum / Nichtkonform	
6 Tür / Vorne Rechts	Lack / schlechte Verarbeitung	
7 Panelfüllung / Vorne Links	Innenraum / Nichtkonform	
8 Haube / Vorn	Lack / schlechte Verarbeitung	
9 Dach	Karosserie / Delle / Hagelschaden	
10 Kotflügel / Hinten Rechts	Karosserie / Delle / Dent	
11 Dach - Polsterung	Innenraum / Nichtkonform	

12	Dach	Karosserie / Delle / Hagelschaden
13	Panelfüllung / Hinten Links	Innenraum / Nichtkonform
14	Panelfüllung / Vorne Rechts	Innenraum / Nichtkonform
15	Kotflügel / Hinten Rechts	Lack / Rost
16	Stoßstange / hinten	Lack / Kratzer / Raster
17	Sitz / Vorne Links	Innen / Anlage
18	Sitz / Vorne Links	Innen / gebrochen
19	Dach	Lack / Rost
20	Mittelkonsole	Innenraum / Nichtkonform


Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



1. Kotflügel / Hinten Rechts
Lack / schlechte Verarbeitung -



2. Haube / Vorn
Karosserie / Delle / Hagelschaden -



3. Kotflügel / Hinten Links
Lack / schlechte Verarbeitung -



4. Dach - Polsterung
Innenraum / Nichtkonform -



5. Panelfüllung / Hinten Rechts
Innenraum / Nichtkonform -



6. Tür / Vorne Rechts
Lack / schlechte Verarbeitung -

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



7. Panelfüllung / Vorne Links
Innenraum / Nichtkonform -



8. Haube / Vorn
Lack / schlechte Verarbeitung -



9. Dach
Karosserie / Delle / Hagelschaden -




10. Kotflügel / Hinten Rechts
Karosserie / Delle / Dent -



11. Dach - Polsterung
Innenraum / Nichtkonform -



12. Dach
Karosserie / Delle / Hagelschaden -



13. Panelfüllung / Hinten Links
Innenraum / Nichtkonform -



14. Panelfüllung / Vorne Rechts
Innenraum / Nichtkonform -



15. Kotflügel / Hinten Rechts
Lack / Rost -



16. Stoßstange / hinten
Lack / Kratzer / Raster -




17. Sitz / Vorne Links
Innen / Anlage -



18. Sitz / Vorne Links
Innen / gebrochen -

Bildmaterial zum Fahrzeugzustand



19. Dach
Lack / Rost -



20. Mittelkonsole
Innenraum / Nichtkonform -

Mechanischer Zustand

Kontrollleuchten

Funktion Infotainment	✓	Kontrollleuchte Kombiinstrument	✓
Kontrollleuchte Öl	✓	Kontrollleuchte Airbag	✓
Kontrollleuchte Bremsen	✓	Kontrollleuchte ABS	✓
Kontrollleuchte ESP / Traktionskontrolle	✓	Kontrollleuchte Lenkung	✓
Kontrollleuchte Batterie / Lichtmaschine	✓	Serviceleuchte	!

Gerätetest

Funktion Audiosystem	!	Funktion Haupt - und Ersatzschlüsse	!
------------------------	---	---------------------------------------	---

Motor

Fahrzeug startet	✓	Motor Leckage sichtbar	✓
Kontrollleuchte Motor	!		

Getriebe

Kontrollleuchte Getriebe	✓
----------------------------	---

Ebenen

Füllstand Kühlflüssigkeit	!	Füllstand Bremsflüssigkeit	✓
-----------------------------	---	------------------------------	---

Testfahrt

Lenkrad

Auffälligkeiten | Lenkung



Motor

Auffälligkeiten | Motorlauf



Auffälligkeiten |
Motorgeräusche



Auffälligkeiten | Rauchmenge
Abgasanlage



Auffälligkeiten |
Gangwechsellvorgang



Kupplung

Auffälligkeiten |
Kupplungsbetätigung



Bremse

Auffälligkeiten |
Bremsssystem



Allgemein

Testfahrt Status



✓ **Keine Störungen festgestellt, guter Zustand bzw. ordnungsgemäße Prüfungen, dem Alter und Kilometerstand des Fahrzeugs entsprechend**

! **Es wurden Schäden oder Fehlfunktionen festgestellt, die eine Reparatur durch den Käufer erfordern.**

NA **Nicht zutreffend.**

☐ **Nicht getestet**

Verzichtserklärung

Bitte beachten Sie auch den „UserGuide Zustandsbericht“, der den Umfang der Fahrzeugbeschreibung aufzeigt.

[Benutzerhandbuch](#)