

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMPZ078262



Beschreibung

Kennzeichen M-SD4658	Zulassungsdatum 02/11/2023	Laufleistung 80784 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)		

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
004	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Verschlissen	Ersetzen

			
005	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Verschlissen	Ersetzen
			
006	Stoßfänger / Hinten Lackiert : No	Gebrochen	Ersetzen
			
007	Seitenwand / Links	Kratzer	Lackieren
			
008	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Smart Repair
			
009	Stoßfänger / Vorne Lackiert : No	Kratzer	Ersetzen
			
010	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
			

011	Tür / Rechts	Delle	Reparieren
			
012	Seitenwand / Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

☐ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)

☐ Wagenheber

☐ Füllflasche Nothilfe

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Laderaumabdeckung

☐ Hutablage

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)


☐ Pannenset

Hauptreifensatz			
Vorne Links	KUMHO	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Vorne Rechts	KUMHO	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Hinten Links	KUMHO	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm
Hinten Rechts	KUMHO	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	9 mm

Kommentar

Bilder





Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Wartungsleuchte Inspektion



Warnleuchte Inspektion



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Verschlissen



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Verschlissen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Seitenwand / Links / Kratzer



Seitenwand / Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle

