



Nissan Qashqai N-Connecta

EZ 03/2019 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 139.042km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 09***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung Qashqai N-Connecta [DE - SUV5 1.3 DIG-T EU6d-T, N-Connecta 4x2, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN SJNFFAJ11U2494253	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 139.042km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 159 PS (117 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.332 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.000km	Letzter Service am 01/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(7 mm)	(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Gebrauchsspuren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-Paket Visia
- Fahrassistenten-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistenten-System: Aktive Motorbremse
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistenten-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten

- | | |
|--|---|
| • Fernentriegelung Tankklappe | • Freisprechanlage Bluetooth |
| • Frontscheibe Verbundglas | • Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board) |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe 6-Gang | • Getränkehalter in Mittelkonsole |
| • Gurtstraffer | • Handschuhfach beleuchtet |
| • Heckscheibe heizbar | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,3 Ltr. - 117 kW 16V KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Radstand 2646 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Rücksitz geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schließ-/Startsystem intelligent key |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Sprachbediensystem Spracherkennung | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe innen verchromt |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole |
| • Navigationssystem | • Kamerasystem Around View |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Einparkhilfe vorn |
| • Einparkhilfe hinten | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Getränkehalter hinten | • Original Fahrzeug Farbe: BLACK (M) |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------|------------------------|
| • Design-Paket I | • Frontscheibe heizbar |
|------------------|------------------------|

- Metallic-Lackierung

- Dachreling silber


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore

☒ Filterwechsel und Kartuschenreinigung, Entretien du filtre et de la cartouche, Manutenzione del filtro e della cartouche

☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

1a autoservice Hinkel
Kfz-Mechaniker
Bernsdorfer Str. 33
09195 Chemnitz
Tel. 0371 1 580 40 63
info@autoservice-rosenplatz.de
Wolfgang Cappel, Techniker

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà:
Datum/Date/Data: 09.08.25
Km: 116841

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore

☒ Filterwechsel und Kartuschenreinigung, Entretien du filtre et de la cartouche, Manutenzione del filtro e della cartouche

☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

Auto Center Chemnitz
Nissan Vertragshändler
Bernsdorfer Allee 6
09147 Chemnitz
Tel. 0372 250953 Fax: 5208590
Wolfgang Cappel, Techniker

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà:
Datum/Date/Data: 07.07.25
Km: 86600

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore

☒ Filterwechsel und Kartuschenreinigung, Entretien du filtre et de la cartouche, Manutenzione del filtro e della cartouche

☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

1a autoservice Hinkel
Kfz-Mechaniker
Bernsdorfer Str. 33
09195 Chemnitz
Tel. 0371 1 580 40 63
info@autoservice-rosenplatz.de
Wolfgang Cappel, Techniker

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà:
Datum/Date/Data: 09.08.25
Km: 116841

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore

☒ Filterwechsel und Kartuschenreinigung, Entretien du filtre et de la cartouche, Manutenzione del filtro e della cartouche

☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

Auto Center Chemnitz
Nissan Vertragshändler
Bernsdorfer Allee 6
09147 Chemnitz
Tel. 0372 250953 Fax: 5208590
Wolfgang Cappel, Techniker

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà:
Datum/Date/Data: 07.07.25
Km: 86600

Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione

Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite

☒ Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore

☒ Filterwechsel und Kartuschenreinigung, Entretien du filtre et de la cartouche, Manutenzione del filtro e della cartouche

☐ Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

☐ Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

☐ Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

☐ Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

☐ Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

☐ Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

☒ Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

☒ Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

☒ Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

Auto Center Chemnitz
Nissan Vertragshändler
Bernsdorfer Allee 6
09147 Chemnitz
Tel. 0372 250953 Fax: 5208590
Wolfgang Cappel, Techniker

Der nächste Wartungstermin ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà:
Datum/Date/Data: 06.12.25
Km: 15205



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)




Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)