



Audi A4 Avant

EZ 01/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 125.040km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d, advanced, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF47PA043697	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 125.040km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 120.098km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2023	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Winterreifen				Reifentyp: Sommerreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)				Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)
Kerben	Kratzer		Riss/Bruch, Kratzer				

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	12 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	110	Heckklappe	50 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Rußpartikelfilter
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Audi music interface
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Karosserie: 4-türig
- Leichtlaufreifen
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer Basis (LED - Technologie) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index | • Sitze vorn manuell einstellbar |
| • Standard-Fahrwerk | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Ausführung: advanced | • Tagfahrlicht LED |
| • Universal-Schnittstelle Bluetooth | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Business-Paket |
| • Dachreling (Aluminium) | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen) |
| • Glanz-Paket | • Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Kraftstofftank: 54 Ltr. |
| • Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion | • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch |
| • Neuwagen-Reifengarantie | • Reserverad als Notrad |
| • Rückfahrkamera | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Wagenheber |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Verformung)



Motorhaube (Verformung)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)