



## Citroen Berlingo Selection

EZ 08/2017 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 75.291km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 24\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                                 |                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Citroen                                      | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Berlingo Selection [DE - Van5 1.2 PureTech 110 EU6, Selection Stop&Start, (Facelift)<br>2016 - 2018] |                                              |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>VF77JHNZ6HJ720765                                                                                                        | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>75.291km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                                | Leistung<br>110 PS (81 KW)                   | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                             | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft  |                                          |
| Hubraum<br>1.199 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                                                    | Letzter Service<br>43.781km                  | Letzter Service am<br>02/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                                 | Sitze<br>5                                                                                                                      | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2017                                              | Farbe<br>Blau                                                                                                                   | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                 | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             | CO2-Emissionen<br>119g/km (NEFZ)                                                                                                |                                              | Kraftstoffverbrauch<br>5.1l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts

(4 mm)    (4 mm)    (5 mm)    (5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 125                      | Beifahrertür             | 128                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 125                      | Kotflügel vorne rechts   | 120                                                                                       |
| Türe hinten links       | 130                      | Türe hinten rechts       | 115                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 965  |
| Motorhaube              | 130                      | Heckklappe               | 120                                                                                       |
| Dach                    | 120                      |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Ausstellfenster hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Black-Paket
- Connecting-Box
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Heckklappe, Scheibe fest
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar

|                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Heckscheibenwischer                                | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz             |
| • Karosserie: 5-türig                                | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Klimaanlage                                        | • Kopf-Airbag-System                                      |
| • Kopf-Airbag-System hinten                          | • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar       |
| • Mittelarmlehne vorn                                | • Modellpflege                                            |
| • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech        | • Nebelscheinwerfer                                       |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLEU KYANOS               | • Pyrotechnischer Gurtstraffer                            |
| • Raucher-Paket                                      | • Reifen-Reparaturkit                                     |
| • Reifendruck-Kontrollsystem                         | • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3                           |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1) | • Scheibenwischer mit Regensensor                         |
| • Schiebetür links mit Ausstellfenster               | • Schiebetür rechts mit Ausstellfenster                   |
| • Seitenairbag vorn                                  | • Seitenschutzleisten                                     |
| • Servolenkung                                       | • Sitz vorn links höhenverstellbar                        |
| • Sitz vorn rechts umklappbar                        | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                           |
| • Stop-Start-Anlage                                  | • Stoßfänger teilweise lackiert                           |
| • Tagfahrlicht LED                                   | • USB-Box                                                 |
| • Verglasung hinten abgedunkelt                      | • Wegfahrsperre                                           |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung              |                                                           |



## Sonderausstattung


|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Außenspiegel anklappbar, beide                    | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide    |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, links           | • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts   |
| • Einparkhilfe hinten                               | • Einparkhilfe vorn                          |
| • Einparkhilfe vorn und hinten                      | • Metallic-Lackierung                        |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos









# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)