



## Hyundai i20 Trend

EZ 03/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 96.672km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                             |                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Hyundai                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>i20 Trend [DE - LimS5 1.2 EU6d-T, Trend, (Facelift) 2018 - 2020] |                                                                        |                                        |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>NLHB351BAKZ532193                                                                    | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>96.672km    |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2028 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                            | Leistung<br>84 PS (62 KW)                                              | Kraftstoff<br>Benzin                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                           | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                        |
| Hubraum<br>1.248 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                      | Letzter Service<br>77.988km                                            | Letzter Service am<br>03/2025          |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>5                                                                                  | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>03/2019                                        | Farbe<br>Rot                                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                                   |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                               | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                             | CO2-Emissionen<br>137g/km (WLTP)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>6l/100km (WLTP) |



# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(2 mm)

Kratzer, vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 100                      | Beifahrertür             | 115                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                      | Kotflügel vorne rechts   | 110                      |
| Türe hinten links       | 110                      | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 100                      |
| Motorhaube              | 105                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 140                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Weitwinkel
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Funktions-Paket
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fensterheber elektrisch
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer

|                                                           |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz                         | • Karosserie: 5-türig                                                                        |
| • Klimaanlage                                             | • Kopf-Airbag-System                                                                         |
| • Kopfstützen hinten verstellbar                          | • Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)                                                        |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                       | • Lenkrad heizbar                                                                            |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)      | • Leseleuchte                                                                                |
| • Leuchtweitenregelung                                    | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                                                 |
| • Modellpflege                                            | • Motor 1,2 Ltr. - 62 kW 16V KAT                                                             |
| • Nebelscheinwerfer                                       | • Nebelschlussleuchte                                                                        |
| • Reifen-Reparaturkit                                     | • Reifendruck-Kontrollsystem                                                                 |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar                          | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP                                                  |
| • Seitenairbag vorn                                       | • Seitenaufprallschutz                                                                       |
| • Servolenkung                                            | • Sitz vorn links höhenverstellbar                                                           |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                           | • Sitzheizung vorn                                                                           |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                  | • Start/Stop-Anlage                                                                          |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum            | • Stoßfänger Wagenfarbe                                                                      |
| • Tagfahrlicht                                            | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                                                 |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss                        | • Verglasung getönt                                                                          |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wegfahrsperre (elektronisch)                                                               |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   | • Freisprecheinrichtung Bluetooth                                                            |
| • Fahrer-Informationssystem (Monochrom-Display 5,0 Zoll)  | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)                                           |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                            | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System) |
| • Innenraumfilter: Pollenfilter                           |                                                                                              |



## Sonderausstattung

|                                              |                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Digital-Paket                              | • Individuallackierung Dach                               |
| • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | • 4 Lautsprecher                                          |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss           | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)         | • Rückfahrkamera                                          |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)