

BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 iXDRIVE M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 180 KW 16V 5-TÜRIG

VIN: WBA71FY0X0FU95353



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 29/04/2025	Laufleistung 44874 km
Farbe SKYSCRAPER GRAU METALLIC	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	CO2 182 g/km	Hubraum 1998 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 8	Antriebsstrang Allradantrieb (4WD)	Max. Leistung 180 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kofferraum Stütze / Hinten ¹	Fehlt	Ersetzen
			
002	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Felge / Hinten Links	Abgewetzt	Reparieren

			
004	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
005	Motorhaube / -	Delle	Akzeptabel
006	Tür / Vorne Rechts	Delle	Akzeptabel
007	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
008	Windschutzscheibe / - ²	Steinschlag	Ersetzen
			
009	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
010	Klebesatz / Vorne	Steinschlag	Ersetzen

¹ .
² Riss >2cm

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☒ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	7 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	7 mm
Hinten Links	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	225 / 50 / 17 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Kofferraum Stütze / Hinten / Fehlt



Kofferraum Stütze / Hinten / Fehlt



Sicherheitskit / - / Fehlt



Sicherheitskit / - / Fehlt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Felge / Hinten Links / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer

