



## Ford Focus Trend

EZ 02/2012 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 182.217km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 94\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                      |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Focus Trend [DE - LimS5 1.6 TDCi DPF EU5, Trend Start/Stopp, 2011 - 2014] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                                    | FIN<br>WF0KXXGCBKCB67593                                                                             | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>182.217km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                     | Leistung<br>95 PS (70 KW)                                         | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                  | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>1.560 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt nicht vor                                                                         | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 5a                                 | Sitze<br>5                                                                                           | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>02/2012                                              | Farbe<br>Grau                                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                        | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                      | CO2-Emissionen<br>111g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>4.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

  
(5 mm)

Vorne rechts

  
(5 mm)

Hinten links

  
(5 mm)

Hinten rechts

  
(5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 180  | Beifahrertür             | 140                                                                                        |
| Kotflügel vorne links   | 250  | Kotflügel vorne rechts   | 110   |
| Türe hinten links       | 160                                                                                     | Türe hinten rechts       | 270   |
| Seitenteil hinten links | 250  | Seitenteil hinten rechts | 1500  |
| Motorhaube              | 170  | Heckklappe               | 1400  |
| Dach                    | 170  |                          |                                                                                            |



## Technischer Zustand

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fzg. ohne Sportsitze
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 1,6 Ltr. - 70 kW TDCi KAT
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: DARK MICA STONE
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Servolenkung elektrisch

- |                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage                     |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe       | • Verglasung getönt                     |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)     | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung für Dieselmotor    |                                         |



## Sonderausstattung

---

- |                                                                         |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| • 6 Lautsprecher                                                        | • AUX-IN-Anschluss                                                       |
| • Audiobedienung am Lenkrad                                             | • Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig) |
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf | • Fußmatten Velours                                                      |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                                      | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                                |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                                     | • Klimaautomatik 2-Zonen                                                 |
| • Komfort-Paket 2                                                       | • Metallic-Lackierung                                                    |
| • Nebelscheinwerfer                                                     | • Reserverad als Notrad                                                  |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle                           | • USB-Anschluss                                                          |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle        |                                                                          |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos



















|        |                                                         |      |          |                     |        |            |     |
|--------|---------------------------------------------------------|------|----------|---------------------|--------|------------|-----|
| Teil I | 24.02.2012                                              | 8566 | AWF00010 | 02                  | 01     | 0070/03600 | 180 |
| 070    | M1                                                      | AB   |          | 04358               | 04513  | 1823       |     |
|        | WFOKXXGCBRCB67593                                       |      |          | 1451                | 1484   | 01338      |     |
|        | FORD                                                    |      |          |                     | 00075  |            |     |
|        | DVB                                                     |      |          | 0109                | 001900 | 001900     |     |
|        | T3DB1K                                                  |      |          | 00975               | 00975  |            |     |
|        | 5DAAMC                                                  |      |          | 00975               | 00975  |            |     |
|        | FOCUS                                                   |      |          | 71                  | 02700  | 69         |     |
|        | FORD (D)                                                |      |          | 01200               | 0665   | 005        |     |
|        | FZ.Z.FERS.BEF.B. 8 SPL.                                 |      |          | 205/55R16 91H       |        |            |     |
|        | SCHRAGHECKKLIMOUSINE                                    |      |          | 205/55R16 91H       |        |            |     |
|        | 715/2007*692/2008A                                      |      |          |                     |        |            |     |
|        | EURO5:A;PI/CI; M; N1.1                                  |      |          | e13*2007/46*1138*04 |        |            |     |
|        | DIESEL                                                  |      |          | 17.10.2011          |        | W5168725   |     |
|        | 0002                                                    | 35A0 | 01560    |                     |        |            |     |
|        | F.1/F.2:1975 U.7.2/9.2:1085 B.ANHÄNGERBETRIEB*WW.AHK LT |      |          |                     |        |            |     |
|        | .EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKL  |      |          |                     |        |            |     |
|        | ASSE: 24.02.2012*                                       |      |          |                     |        |            |     |



[illegible]



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung, Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)





Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)





Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß  
instand gesetzt, Verformung)



Heckklappe (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)