



Ford Galaxy Titanium

EZ 06/2019 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 135.876km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 01***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Galaxy Titanium [DE - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Titanium Start/Stopp, 2018 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0KXXWPCKKE76071	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.876km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 241 PS (177 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.000km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 158g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	Kratzer, Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Korrosion, Gebrauchsspuren, Kratzer			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	880 	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	160 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	170 	Heckklappe	140
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)
- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fußmatten Premium
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Aktive Geräuschkompensation
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Farbdisplay (10,1 Zoll)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

• Getriebe Automatik - Typ: 8F57 (8-Stufen)	• Gurtstraffer
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• KeyFree-System	• Kindersicherung elektrisch
• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Knieairbag Fahrerseite
• Komfortsitze vorn	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Leseleuchten im Fond	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Motor 2,0 Ltr. - 177 kW EcoBlue Bi-Turbo KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK	• Parkbremse elektrisch
• Parkpilotsystem hinten	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Power KeyFree-Startfunktion	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion	• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitzheizung vorn	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht LED
• USB-Anschluss	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Winter-Paket	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen, klappbar (Easy FoldFlatSystem, FFS)	• 8 Lautsprecher
• AUX-IN-Anschluss	• Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Audiobedienung am Lenkrad	• Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
• Business-Paket 3	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Family-Paket	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Frontscheibe Solar-Reflect	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• KeyFree-Paket	• KeyFree-System
• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaautomatik 3-Zonen

• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Komfortsitze vorn	• Lackierung Iridium Schwarz Mica
• Lenkrad heizbar	• Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
• Panorama-Schiebedach elektr. mit Solar-Reflect	• Parkpilotsystem hinten
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Radioempfang digital (DAB)
• Raucher-Paket	• Rückfahrkamera
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Sport-Fahrwerk
• Steckdose 230V	• Tagfahrlicht LED
• Technologie-Paket	• USB-Anschluss
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)