



Audi SQ7

EZ 10/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 153.792km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung SQ7 [DE - SUV5 4.0 TDI EU6, quattro, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ4M0HD016909	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 153.792km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 435 PS (320 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 3.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 131.680km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kratzer	Kratzer	Kratzer	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Reifen und Felgen teilweise beschädigt;			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	125	Heckklappe	100
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Störung Luftfahrwerk;;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Auspuffendrohr (4) sichtbar / verchromt
- Außenspiegel Aluminium / Chromfarben
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenten-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fußmatten Velours
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi music interface
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachkantenspoiler S-line
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 85 Ltr.
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sport-Fahrwerk (adaptive air suspension - sport)
- Tagfahrlicht LED
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Motor 4,0 Ltr. - 320 kW V8 TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2996 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitze geteilt und doppelt klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe, Einzelsitze klappbar (2 Sitzplätze)
- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen oben Aluminium gebürstet / unten Carbon Atlas
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Leder-Paket
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Panoramadach elektrisch - vorn und hinten
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sound-System BOSE
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Ambiente-Beleuchtung
- Assistenz-Paket Tour
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Perleffekt-Lackierung
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sportsitze plus vorn
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet

• Assistenz-Paket Stadt	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
• Rückfahrkamera	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear	• Assistenz-Paket Parken
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent	• Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
• Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	• Fahrassistenz-System: Stauassistent
• Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent	• Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Ladekantenschutz (Edelstahl)
• Verglasung hinten abgedunkelt, Dämmglas vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos








[illegible]









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer, Verschleiß)