



Mercedes-Benz B 180

EZ 09/2017 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 94.355km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 65***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, Urban, (Facelift) 2014 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WDD2462421J465403	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.355km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 85.816km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	165 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenhimmel schwarz
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 5-türig	• Keyless Go Startanlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lastenverankerung / Verzurrösen
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Modellpflege
• Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT	• Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
• Parameterlenkung	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitz-Komfort-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sitze vorn neigungsverstellbar	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fond	• Tagfahrlicht LED
• Tempomat	• Tempomat
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
• Ausstattungs-Paket: Business	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Fußmatten Velours
• Gepäckraum-Paket	• Infotainment-System: Remote Online
• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	• Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder / 3-Speichen)	• Licht- und Sicht-Paket
• Navigationsmodul Garmin MAP Pilot	• Parameterlenkung
• Reifen-Reparaturset (Tirefit)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)