



Ford Connect Titanium

EZ 10/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 165.664km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 72***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Connect Titanium [DE - Van5 1.5 TDCi/EcoBlue EU6, Grand Titanium Start/Stopp, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0UXXWPGUGY67590	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.664km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 63.422km	Letzter Service am 05/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten links


(3 mm)
Kerben,
Kratzer

Hinten rechts


(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	260 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	610 
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank
- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss
- Adaptives Kurvenlicht (AFL)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie verstärkt
- Dachreling (Aluminium)
- Economy-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Teppich
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- 6 Lautsprecher
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Batterie 60 Ah
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- | | |
|---|--|
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6 | • Getränkehalter vorn |
| • Gurtstraffer | • Heckklappe verglast |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Intelligent Protection System (IPS) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenkrad (Leder 4-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Leseleuchten im Fond |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole |
| • Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC |
| • Panorama-Glasdach mit Solar-Reflect | • Parkpilotsystem hinten |
| • Radstand 3062 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Schiebetüren beidseitig | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz-Paket 26 | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Start/Stop-Anlage | • Starter-Paket |
| • Staufach auf Armaturentafel | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss |
| • Umluftschtung elektr. betätigt | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zusatzheizung für Dieselmotor | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Sonderlackierung Metallic | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









		EG-ERKLÄRUNG/NACHWEISUNG DER FÜR VERLÄSSLICHE FAHRZEUGE	 087000017196 www.VAG-Typen.de
Österreich: Österreich	- 400	Der Unterschrifts-Beitrag des Herstellers bescheinigt, dass das unten beschriebene Fahrzeug	01/01
Kaufschuttschein	- 400	0.1. Typ	01/01
Hersteller	0.000	Variante	01/01
Adresse	0.000	Version	01/01
Endnutzer	0.000	0.1.1. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.2. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.3. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.4. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.5. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.6. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.7. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.8. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.9. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.10. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.11. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.12. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.13. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.14. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.15. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.16. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.17. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.18. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.19. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.20. Fahrzeugbezeichnung	01/01
Österreich: Kaufschuttschein	- 400	0.1.21. Fahrzeugbezeichnung	01/01

[illegible]A yellow Ford Fiesta car is parked on a road. Next to the car is a document and a yellow measuring tape. The document appears to be a form or a checklist, possibly related to the car's registration or insurance. The measuring tape is placed horizontally next to the document. The background shows a road and some greenery.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)