



Mercedes-Benz C 220 T Edition C CDI

EZ 01/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 145.269km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 220 T Edition C CDI [DE - Kb5 C 220 CDI EU5, T Avantgarde DPF Edition C, 2013 - 2014]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2042021G284182	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 145.269km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.039km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kratzer	Kratzer		Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung getönt
- Verkleidung / Spoiler hinten (AMG)
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel schwarz
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMANTWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Verkleidung / Spoiler vorn (AMG)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung

• Sitz vorn links elektr. verstellbar	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Sportsitze vorn	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Bremsassistent	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Klimaautomatik (Thermatic)
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Reifendruckwarner	• Seitenairbag (Sidebag) vorn
• Start/Stop-Anlage	• Tempomat
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
• Heckleuchten LED	• Nebelscheinwerfer
• Tagfahrlicht	• Rußpartikelfilter
• Getriebe Automatik - (7-Stufen)	• Servolenkung



Sonderausstattung

• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Memory-Paket
• PRE-SAFE-System	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Spiegel-Paket	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	• Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sonderlackierung Diamant-Weiß Bright (designo-Lack)
• Sitzheizung vorn	• Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig	• Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
• Tagfahrlicht LED	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Allgemeine Daten		Name		Geburtsdatum		Geburtsort	
1. Name							
2. Geburtsdatum							
3. Geburtsort							
4. Beruf							
5. Familienstand							
6. Wohnort							
7. Wohnort							
8. Wohnort							
9. Wohnort							
10. Wohnort							
11. Wohnort							
12. Wohnort							
13. Wohnort							
14. Wohnort							
15. Wohnort							
16. Wohnort							
17. Wohnort							
18. Wohnort							
19. Wohnort							
20. Wohnort							
21. Wohnort							
22. Wohnort							
23. Wohnort							
24. Wohnort							
25. Wohnort							
26. Wohnort							
27. Wohnort							
28. Wohnort							
29. Wohnort							
30. Wohnort							
31. Wohnort							
32. Wohnort							
33. Wohnort							
34. Wohnort							
35. Wohnort							
36. Wohnort							
37. Wohnort							
38. Wohnort							
39. Wohnort							
40. Wohnort							
41. Wohnort							
42. Wohnort							
43. Wohnort							
44. Wohnort							
45. Wohnort							
46. Wohnort							
47. Wohnort							
48. Wohnort							
49. Wohnort							
50. Wohnort							
51. Wohnort							
52. Wohnort							
53. Wohnort							
54. Wohnort							
55. Wohnort							
56. Wohnort							
57. Wohnort							
58. Wohnort							
59. Wohnort							
60. Wohnort							
61. Wohnort							
62. Wohnort							
63. Wohnort							
64. Wohnort							
65. Wohnort							
66. Wohnort							
67. Wohnort							
68. Wohnort							
69. Wohnort							
70. Wohnort							
71. Wohnort							
72. Wohnort							
73. Wohnort							
74. Wohnort							
75. Wohnort							
76. Wohnort							

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch)