



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp

EZ 04/2019 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 94.667km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Highline BMT/Start-Stopp [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Highline, 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZKW378049	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.667km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	125	Heckklappe	130
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung


- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2677 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Spiegel-Paket
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Türgriffe innen beleuchtet, vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Active Lighting-Paket | • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) |
| • Business-Paket Premium mit Navigation | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera | • Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion | • Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) |
| • Notrufsystem | • Perleffekt-Lackierung |
| • R-Line-Paket | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) |
| • Schließ-/Startsystem Keyless Access | • Sound-System DYNAUDIO |
| • Top-Paket | • Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten |
| • Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht | • Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist) |
| • Antennen-Diversity | • Audiosystem: CD-Player |
| • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Sprachsteuerungs-System |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß | • App-Connect |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN | • Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink |
| • Volkswagen Media Control | • Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital) |
| • Gepäckraumboden höhenverstellbar | • Safesicherung |
| • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß |
| • App-Connect | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • Einstiegsleisten (Aluminium) | • Radlaufverbreiterung |
| • Dachspoiler R-Line | • Stoßfänger R-Line |
| • Pedale Edelstahl / Aluminium-Design | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (R-Line) | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Safesicherung | • 10-Kanal-Verstärker |
| • Subwoofer | • Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) | • Leseleuchten vorn und hinten LED |
| • Sitzheizung hinten | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)