



Volkswagen Passat Elegance

EZ 06/2020 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 160.784km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 02.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Elegance [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Elegance, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZLE068971	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.784km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Schleifen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- App-Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)

• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fernentriegelung Heckklappe	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Fußraumbeleuchtung vorn LED
• Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn mit Abdeckung
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
• Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
• Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Keyless-Start	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Ladekantenschutz (Kunststoff)
• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
• Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
• Mobile Online Dienste We Connect	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig
• Nichtraucher-Paket	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: PYRIT SILBER	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Top-Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn

- | | |
|---|--|
| • Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar) |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Fond |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türschutzleisten unten verchromt | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • App-Connect Wireless | • App-Connect Wireless |
| • Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) | • Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth) |
| • Business-Paket Premium mit Navigation | • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) |
| • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Travel Assist | • Fondbedienung Klimaanlage |
| • Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit | • Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Mobile Online Dienste We Connect Plus |
| • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion | • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Rückfahrkamera (Rear View) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitz vorn links mit Massagefunktion |
| • Sitzheizung vorn | • Sprachsteuerungs-System |
| • Steckdose 230V | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)




Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Verformung)




Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Delle)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



Dach (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



Dach (Steinschlag, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Brandloch)