



Opel Adam Jam

EZ 03/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 143.403km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 69***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Adam Jam [DE - LimS3 1.4 EU6, Jam, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0MAP08F6050375	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 143.403km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 120.765km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Sonstige	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 126g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	400 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	400 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	390 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	155	Heckklappe	110 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: RDKS Aktiv;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zierleisten verfarbt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
• Getränkehalter hinten	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Jam	• Karosserie: 3-türig
• Kopfstützen hinten	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V	• Original Fahrzeug Farbe: PINK KONG/JEANE D ARK
• Reifen-Reparaturkit	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	• Fensterheber elektrisch vorn
• Frontscheibe getönt	• Wärmeschutzverglasung
• Lenkrad (Leder)	• Rücksitzlehne geteilt
• Bordcomputer	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Bremsassistent	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Elektron. Traktionskontrolle	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)

- | | |
|---|---|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage | • Kopf-Airbag-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Getriebe 5-Gang | • Lenkung mit City-Modus |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | |



Sonderausstattung


- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Außenspiegel Dachfarbe | • Dach Kontrast-Lackierung |
| • Dach-Paket | • Kühlergrill, Zierleiste farbig lackiert / geklebt |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • AUX-IN-Anschluss | • Audiosystem IntelliLink (Radio / USB, Touchscreen, Bluetooth, MP3) |
| • USB-Schnittstelle | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.03.15	0035	BOZ001859	2	01	64	76000	1/6
M1	AB		3698-3747		1720		
WOLMAP08F6050375	1		1484		1141		
OPEL							
S-D			126		1480		1480
BAD1A12			820		690		
BX1C6RHTJ4			820		690		
-			75		3750		70
ADAM						4	
OPEL			185/65 R15 88T				
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65 R15 88T				
Schräghecklimousine							
715/2007*136/2014W						4/-	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0379*31				
Benzin			28.11.14		R	EL252138	
0001	36W0	1398					
S.1: max. S-Pl.*							



[illegible]

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion
Datum 20.10.85 14905

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Gehäuseschutz, Kühlluftspiegel °C

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funktionbedingung)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinlass
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenreparaturset
- ☐ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Zündkabel

autohaus

Autohaus GmbH Service Partner
Steinbecker Güterstraße

Vertrag Nr. 103
USA-Optik AG
69469 Weinheim
Tel. 09 49-0

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 21.10.85 14063

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Gehäuseschutz, Kühlluftspiegel °C

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funktionbedingung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinlass
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenreparaturset
- ☒ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☒ Zündkerzen
- ☒ Zündkabel

RICHARD HAGER
VERBUNDMEISTER
Carben-Str. 5
69509 Merzbach
Telefon 0682 09 7 56 42

Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum km

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität W 30

Gehäuseschutz, Kühlluftspiegel °C

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funktionbedingung)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinlass
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenreparaturset
- ☐ Bremsbeläge vorn/hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Zündkabel

Autogut für Opel Service Partner
Güterstraße 10, Weinheim

Servicebestätigung	
Service: ☒ Zweifertinspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☒ Zweifertinspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: <u>12.04.2010</u>	Fahrer: <u>19 km 42.660</u>
Modell:	Modell:
Klasse: ☐ deuce 2 ☐ deuce 250	Klasse: ☐ deuce 2 ☐ deuce 250
GM-LL-B-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐	GM-LL-B-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Vielstakt: <u>3</u> W. <u>30</u>	Vielstakt: <u>3</u> W. <u>30</u>
Gefahrschutz: Kälte/Schutz <u>28</u> °C	Gefahrschutz: Kälte/Schutz <u>28</u> °C
Ja ☐ Nein ☐	Ja ☐ Nein ☐
☒ Batterie (Funklenkbedingung)	☒ Batterie (Funklenkbedingung)
☒ Venturumluftfilter	☒ Venturumluftfilter
☒ Luftreiniger	☒ Luftreiniger
☒ Kettspannriemen	☒ Kettspannriemen
☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Referenzverlustzeit	☒ Referenzverlustzeit
☒ Bremsbeläge kontrollieren	☒ Bremsbeläge kontrollieren
☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen
☒ Kälteöl	☒ Kälteöl
Autopaus Just Verkauft werden: K. A. 026 AG 8040 Würzburg Tel. 09 43 - 8	
Service: ☒ Zweifertinspektion ☒ Hauptinspektion Datum: <u>12.04.2010</u> km <u>42.660</u> Modell: Klasse: ☐ deuce 2 ☐ deuce 250 GM-LL-B-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Vielstakt: <u>3</u> W. <u>30</u> Gefahrchutz: Kälte/Schutz <u>28</u> °C Ja ☐ Nein ☐ ☒ Batterie (Funklenkbedingung) ☒ Venturumluftfilter ☒ Luftreiniger ☒ Kettspannriemen ☒ Zahnriemen ☒ Kraftstofffilter ☒ Getriebeöl ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Referenzverlustzeit ☒ Bremsbeläge kontrollieren ☒ Zündkerzen ☒ Kälteöl Autopaus Just Verkauft werden: K. A. 026 AG 8040 Würzburg Tel. 09 43 - 8	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Anderer Schaden): Leiste verfärbt



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)