



Volkswagen Arteon R-Line 4Motion

EZ 10/2019 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 122.472km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Arteon R-Line 4Motion [DE - LimS5 2.0 TDI EU6d-T, 4Motion R-Line, 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ3HZLE001738	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.472km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 239 PS (176 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.581km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 197g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	230 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	250 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	210 	Heckklappe	250 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) mit Logo
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistentz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistentz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistentz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Aktive Frontklappe
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- App-Connect Wireless
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Chrom-Paket 2
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fernentriegelung Heckklappe
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch	• Heckspoiler
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kraftstofftank: 66 Ltr.	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion (R-Line)
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 176 kW TDI DPF
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Notrufsystem	• Parkbremse elektrisch
• Pedale Edelstahl	• Progressivlenkung
• R-Line	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
• Sitze: Top-Komfortsitz vorn rechts	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Fond	• Stoßfänger vorn R-Line
• Türschutzleisten unten verchromt	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
• Einstiegsleuchten in den Türen LED	• Fußraumbeleuchtung vorn LED
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Stop&Go-Funktion für Autom. Distanzregelung	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK	




Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Festplattenspeicher, Bluetooth, USB)
• Ausstattungs-Paket: Easy Open	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Fahrassistenz-Paket
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Silver Rise

• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
• Perleffekt-Lackierung	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massagefunktion)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa / Leder Carbon style
• Sound-System DYNAUDIO	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Leseleuchten vorn und hinten LED
• Antennen-Diversity	• Radioempfang digital (DAB+)
• Sprachsteuerungs-System	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)	• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
• Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone	• Schließ-/Startsystem Keyless Access
• Safesicherung	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) und USB-Ladeanschluß vorn
• Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)	• Antennen-Diversity
• Sprachsteuerungs-System	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	• Volkswagen Media Control
• App-Connect	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter	• Sitzheizung hinten (2.Sitzreihe außen)
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Steckdose 230V
• Safesicherung	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
• Fahrassistenz-System: Emergency Assist	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar	• Außenspiegel mit Memoryfunktion
• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• 16-Kanal-Verstärker	• Subwoofer


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.10.19 0603 CDND00473 2 02 176 /4000 245
M1 AB 4862-4952 1871
VWVZZZ3HZE001738 5 1422-1450 1805
VOLKSWAGEN, VW
3H 197 2360 2360
ABCUAAX1 1200 1210
AD7AD7DLO01H4BFVR21CMB 1200 1210
74 3000 68
ARTEON 2200 750
VOLKSWAGEN-VW 245/40 R19 94W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/40 R19 94W
Schräghecklimousine
715/2007+2018/1832D6 SCHWARZ 9/-
EUR06;WLTP;DG;PI/CI; M, N, O e1*2007/46*1725*11
Diesel 11.07.19 K FN456251
0002 36DG 1968
7.2/8.2+20 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.zug
kombination:4560kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP
m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.temp.100 km/h g
em.3.Aend.VD.z.9.Ausn.VD.z.STVO*ww.AHK lt.E6T6*

DEKRA
nachste HU
17.12.2026
DEKRA
nachste HU
17.12.2026
Freie Hansestadt Bremen
Bürgeramt
im Auftrag
Klausur
ZBI 2

01.10.2019 0603 CDND00473 2 02 176 /4000 245
M1 AB 4862-4952 1871
VWVZZZ3HZE001738 5 1422-1450 1805
VOLKSWAGEN, VW
3H 197 2360 2360
ABCUAAX1 1200 1210
AD7AD7DLO01H4BFVR21CMB 1200 1210
74 3000 68
ARTEON 2200 750
VOLKSWAGEN-VW 245/40 R19 94W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/40 R19 94W
Schräghecklimousine
715/2007+2018/1832D6 SCHWARZ 9/-
EUR06;WLTP;DG;PI/CI; M, N, O e1*2007/46*1725*11
Diesel 11.07.19 K FN456251
0002 36DG 1968
7.2/8.2+20 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.zug
kombination:4560kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP
m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.temp.100 km/h g
em.3.Aend.VD.z.9.Ausn.VD.z.STVO*ww.AHK lt.E6T6*

VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1. Fahrzeugtyp: VOLKSWAGEN, VW
2. Fahrzeugkategorie: M1
3. Fahrzeugidentifizierung: 197 2360 2360
4. Fahrzeugkategorie: M1
5. Fahrzeugkategorie: M1
6. Fahrzeugkategorie: M1
7. Fahrzeugkategorie: M1
8. Fahrzeugkategorie: M1
9. Fahrzeugkategorie: M1
10. Fahrzeugkategorie: M1
11. Fahrzeugkategorie: M1
12. Fahrzeugkategorie: M1
13. Fahrzeugkategorie: M1
14. Fahrzeugkategorie: M1
15. Fahrzeugkategorie: M1
16. Fahrzeugkategorie: M1
17. Fahrzeugkategorie: M1
18. Fahrzeugkategorie: M1
19. Fahrzeugkategorie: M1
20. Fahrzeugkategorie: M1
21. Fahrzeugkategorie: M1
22. Fahrzeugkategorie: M1
23. Fahrzeugkategorie: M1
24. Fahrzeugkategorie: M1
25. Fahrzeugkategorie: M1
26. Fahrzeugkategorie: M1
27. Fahrzeugkategorie: M1
28. Fahrzeugkategorie: M1
29. Fahrzeugkategorie: M1
30. Fahrzeugkategorie: M1
31. Fahrzeugkategorie: M1
32. Fahrzeugkategorie: M1
33. Fahrzeugkategorie: M1
34. Fahrzeugkategorie: M1
35. Fahrzeugkategorie: M1
36. Fahrzeugkategorie: M1
37. Fahrzeugkategorie: M1
38. Fahrzeugkategorie: M1
39. Fahrzeugkategorie: M1
40. Fahrzeugkategorie: M1
41. Fahrzeugkategorie: M1
42. Fahrzeugkategorie: M1
43. Fahrzeugkategorie: M1
44. Fahrzeugkategorie: M1
45. Fahrzeugkategorie: M1
46. Fahrzeugkategorie: M1
47. Fahrzeugkategorie: M1
48. Fahrzeugkategorie: M1
49. Fahrzeugkategorie: M1
50. Fahrzeugkategorie: M1
51. Fahrzeugkategorie: M1
52. Fahrzeugkategorie: M1
53. Fahrzeugkategorie: M1
54. Fahrzeugkategorie: M1
55. Fahrzeugkategorie: M1
56. Fahrzeugkategorie: M1
57. Fahrzeugkategorie: M1
58. Fahrzeugkategorie: M1
59. Fahrzeugkategorie: M1
60. Fahrzeugkategorie: M1
61. Fahrzeugkategorie: M1
62. Fahrzeugkategorie: M1
63. Fahrzeugkategorie: M1
64. Fahrzeugkategorie: M1
65. Fahrzeugkategorie: M1
66. Fahrzeugkategorie: M1
67. Fahrzeugkategorie: M1
68. Fahrzeugkategorie: M1
69. Fahrzeugkategorie: M1
70. Fahrzeugkategorie: M1
71. Fahrzeugkategorie: M1
72. Fahrzeugkategorie: M1
73. Fahrzeugkategorie: M1
74. Fahrzeugkategorie: M1
75. Fahrzeugkategorie: M1
76. Fahrzeugkategorie: M1
77. Fahrzeugkategorie: M1
78. Fahrzeugkategorie: M1
79. Fahrzeugkategorie: M1
80. Fahrzeugkategorie: M1
81. Fahrzeugkategorie: M1
82. Fahrzeugkategorie: M1
83. Fahrzeugkategorie: M1
84. Fahrzeugkategorie: M1
85. Fahrzeugkategorie: M1
86. Fahrzeugkategorie: M1
87. Fahrzeugkategorie: M1
88. Fahrzeugkategorie: M1
89. Fahrzeugkategorie: M1
90. Fahrzeugkategorie: M1
91. Fahrzeugkategorie: M1
92. Fahrzeugkategorie: M1
93. Fahrzeugkategorie: M1
94. Fahrzeugkategorie: M1
95. Fahrzeugkategorie: M1
96. Fahrzeugkategorie: M1
97. Fahrzeugkategorie: M1
98. Fahrzeugkategorie: M1
99. Fahrzeugkategorie: M1
100. Fahrzeugkategorie: M1

01.10.2019 0603 CDND00473 2 02 176 /4000 245
M1 AB 4862-4952 1871
VWVZZZ3HZE001738 5 1422-1450 1805
VOLKSWAGEN, VW
3H 197 2360 2360
ABCUAAX1 1200 1210
AD7AD7DLO01H4BFVR21CMB 1200 1210
74 3000 68
ARTEON 2200 750
VOLKSWAGEN-VW 245/40 R19 94W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/40 R19 94W
Schräghecklimousine
715/2007+2018/1832D6 SCHWARZ 9/-
EUR06;WLTP;DG;PI/CI; M, N, O e1*2007/46*1725*11
Diesel 11.07.19 K FN456251
0002 36DG 1968
7.2/8.2+20 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.zug
kombination:4560kg*Bei werkseitig montierter AHK: ESP
m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.temp.100 km/h g
em.3.Aend.VD.z.9.Ausn.VD.z.STVO*ww.AHK lt.E6T6*

VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1. Fahrzeugtyp: VOLKSWAGEN, VW
2. Fahrzeugkategorie: M1
3. Fahrzeugidentifizierung: 197 2360 2360
4. Fahrzeugkategorie: M1
5. Fahrzeugkategorie: M1
6. Fahrzeugkategorie: M1
7. Fahrzeugkategorie: M1
8. Fahrzeugkategorie: M1
9. Fahrzeugkategorie: M1
10. Fahrzeugkategorie: M1
11. Fahrzeugkategorie: M1
12. Fahrzeugkategorie: M1
13. Fahrzeugkategorie: M1
14. Fahrzeugkategorie: M1
15. Fahrzeugkategorie: M1
16. Fahrzeugkategorie: M1
17. Fahrzeugkategorie: M1
18. Fahrzeugkategorie: M1
19. Fahrzeugkategorie: M1
20. Fahrzeugkategorie: M1
21. Fahrzeugkategorie: M1
22. Fahrzeugkategorie: M1
23. Fahrzeugkategorie: M1
24. Fahrzeugkategorie: M1
25. Fahrzeugkategorie: M1
26. Fahrzeugkategorie: M1
27. Fahrzeugkategorie: M1
28. Fahrzeugkategorie: M1
29. Fahrzeugkategorie: M1
30. Fahrzeugkategorie: M1
31. Fahrzeugkategorie: M1
32. Fahrzeugkategorie: M1
33. Fahrzeugkategorie: M1
34. Fahrzeugkategorie: M1
35. Fahrzeugkategorie: M1
36. Fahrzeugkategorie: M1
37. Fahrzeugkategorie: M1
38. Fahrzeugkategorie: M1
39. Fahrzeugkategorie: M1
40. Fahrzeugkategorie: M1
41. Fahrzeugkategorie: M1
42. Fahrzeugkategorie: M1
43. Fahrzeugkategorie: M1
44. Fahrzeugkategorie: M1
45. Fahrzeugkategorie: M1
46. Fahrzeugkategorie: M1
47. Fahrzeugkategorie: M1
48. Fahrzeugkategorie: M1
49. Fahrzeugkategorie: M1
50. Fahrzeugkategorie: M1
51. Fahrzeugkategorie: M1
52. Fahrzeugkategorie: M1
53. Fahrzeugkategorie: M1
54. Fahrzeugkategorie: M1
55. Fahrzeugkategorie: M1
56. Fahrzeugkategorie: M1
57. Fahrzeugkategorie: M1
58. Fahrzeugkategorie: M1
59. Fahrzeugkategorie: M1
60. Fahrzeugkategorie: M1
61. Fahrzeugkategorie: M1
62. Fahrzeugkategorie: M1
63. Fahrzeugkategorie: M1
64. Fahrzeugkategorie: M1
65. Fahrzeugkategorie: M1
66. Fahrzeugkategorie: M1
67. Fahrzeugkategorie: M1
68. Fahrzeugkategorie: M1
69. Fahrzeugkategorie: M1
70. Fahrzeugkategorie: M1
71. Fahrzeugkategorie: M1
72. Fahrzeugkategorie: M1
73. Fahrzeugkategorie: M1
74. Fahrzeugkategorie: M1
75. Fahrzeugkategorie: M1
76. Fahrzeugkategorie: M1
77. Fahrzeugkategorie: M1
78. Fahrzeugkategorie: M1
79. Fahrzeugkategorie: M1
80. Fahrzeugkategorie: M1
81. Fahrzeugkategorie: M1
82. Fahrzeugkategorie: M1
83. Fahrzeugkategorie: M1
84. Fahrzeugkategorie: M1
85. Fahrzeugkategorie: M1
86. Fahrzeugkategorie: M1
87. Fahrzeugkategorie: M1
88. Fahrzeugkategorie: M1
89. Fahrzeugkategorie: M1
90. Fahrzeugkategorie: M1
91. Fahrzeugkategorie: M1
92. Fahrzeugkategorie: M1
93. Fahrzeugkategorie: M1
94. Fahrzeugkategorie: M1
95. Fahrzeugkategorie: M1
96. Fahrzeugkategorie: M1
97. Fahrzeugkategorie: M1
98. Fahrzeugkategorie: M1
99. Fahrzeugkategorie: M1
100. Fahrzeugkategorie: M1

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Motorhaube (Steinschlag, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)