



Volkswagen Golf Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 08/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 176.080km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - LimS5 1.0 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZHP349478	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.080km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.041km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 112g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal	• Innenspiegel abblendbar
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: TUNGSTEN SILVER
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Stabilisator vorn
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Abbiegelicht	• Antennen-Diversity
• Anzeige für Waschwasserstand	• App-Connect
• App-Connect	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Business-Paket Premium mit Navigation
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)	• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Lautsprecher (8)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Metallic-Lackierung	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sitz vorn links mit Massagefunktion
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflege	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Sound-Paket	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Volkswagen Media Control	• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
• Winter-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Service-Nachweis 5

12/1 Mein Serviceplan wurde	12/2 Mein Zusatzservice - Wechsel von
12/3 Ölwechsel Service	12/4 "aufbau"
12/4 Inspektion	12/5 Bremsflüssigkeit
12/5 mit Motorölwechsel	12/6 Bremskraftverstärker
12/6 mit erweitertem Inspektionsumfang	12/7 Serviceöl 550, 475
12/7 Langlife Motoröl verwendet	12/8 Halbleuchte Öl
12/8 Korrosion- und Dichtheitsprüfung der Fahrzeugteile	12/9 Kältemittelniveau
12/9 Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	12/10 Luftdruckniveau
12/10 Reparaturprüfung	12/11 Radentlastung (Schwermot)
12/11 Kundenwunsch	12/12 Stahl- und Polymerbremsen
12/12 durch auf dem Auftrag vermerkt	12/13 Zahnrad
12/13 bei dem Stand	12/14 Zündstein
12/14 Rechnungsummer	12/15
12/15	12/16
12/16	12/17
12/17	12/18
12/18	12/19
12/19	12/20
12/20	12/21
12/21	12/22
12/22	12/23
12/23	12/24
12/24	12/25
12/25	12/26
12/26	12/27
12/27	12/28
12/28	12/29
12/29	12/30
12/30	12/31
12/31	12/32
12/32	12/33
12/33	12/34
12/34	12/35
12/35	12/36
12/36	12/37
12/37	12/38
12/38	12/39
12/39	12/40
12/40	12/41
12/41	12/42
12/42	12/43
12/43	12/44
12/44	12/45
12/45	12/46
12/46	12/47
12/47	12/48
12/48	12/49
12/49	12/50
12/50	12/51
12/51	12/52
12/52	12/53
12/53	12/54
12/54	12/55
12/55	12/56
12/56	12/57
12/57	12/58
12/58	12/59
12/59	12/60
12/60	12/61
12/61	12/62
12/62	12/63
12/63	12/64
12/64	12/65
12/65	12/66
12/66	12/67
12/67	12/68
12/68	12/69
12/69	12/70
12/70	12/71
12/71	12/72
12/72	12/73
12/73	12/74
12/74	12/75
12/75	12/76
12/76	12/77
12/77	12/78
12/78	12/79
12/79	12/80
12/80	12/81
12/81	12/82
12/82	12/83
12/83	12/84
12/84	12/85
12/85	12/86
12/86	12/87
12/87	12/88
12/88	12/89
12/89	12/90
12/90	12/91
12/91	12/92
12/92	12/93
12/93	12/94
12/94	12/95
12/95	12/96
12/96	12/97
12/97	12/98
12/98	12/99
12/99	12/100

12/101

12/102

12/103

12/104

12/105

12/106

12/107

12/108

12/109

12/110

12/111

12/112

12/113

12/114

12/115

12/116

12/117

12/118

12/119

12/120

12/121

12/122

12/123

12/124

12/125

12/126

12/127

12/128

12/129

12/130

12/131

12/132

12/133

12/134

12/135

12/136

12/137

12/138

12/139

12/140

12/141

12/142

12/143

12/144

12/145

12/146

12/147

12/148

12/149

12/150

12/151

12/152

12/153

12/154

12/155

12/156

12/157

12/158

12/159

12/160

12/161

12/162

12/163

12/164

12/165

12/166

12/167

12/168

12/169

12/170

12/171

12/172

12/173

12/174

12/175

12/176

12/177

12/178

12/179

12/180

12/181

12/182

12/183

12/184

12/185

12/186

12/187

12/188

12/189

12/190

12/191

12/192

12/193

12/194

12/195

12/196

12/197

12/198

12/199

12/200

12/201

12/202

12/203

12/204

12/205

12/206

12/207

12/208

12/209

12/210

12/211

12/212

12/213

12/214

12/215

12/216

12/217

12/218

12/219

12/220

12/221

12/222

12/223

12/224

12/225

12/226

12/227

12/228

12/229

12/230

12/231

12/232

12/233

12/234

12/235

12/236

12/237

12/238

12/239

12/240

12/241

12/242

12/243

12/244

12/245

12/246

12/247

12/248

12/249

12/250

12/251

12/252

12/253

12/254

12/255

12/256

12/257

12/258

12/259

12/260

12/261

12/262

12/263

12/264

12/265

12/266

12/267

12/268

12/269

12/270

12/271

12/272

12/273

12/274

12/275

12/276

12/277

12/278

12/279

12/280

12/281

12/282

12/283

12/284

12/285

12/286

12/287

12/288

12/289

12/290

12/291

12/292

12/293

12/294

12/295

12/296

12/297

12/298

12/299

12/300

12/301

12/302

12/303

12/304

12/305

12/306

12/307

12/308

12/309

12/310

12/311

12/312

12/313

12/314

12/315

12/316

12/317

12/318

12/319

12/320

12/321

12/322

12/323

12/324

12/325

12/326

12/327

12/328

12/329

12/330

12/331

12/332

12/333

12/334

12/335

12/336

12/337

12/338

12/339

12/340

12/341

12/342

12/343

12/344

12/345

12/346

12/347

12/348

12/349

12/350

12/351

12/352

12/353

12/354

12/355

12/356

12/357

12/358

12/359

12/360

12/361

12/362

12/363

12/364

12/365

12/366

12/367

12/368

12/369

12/370

12/371

12/372

12/373

12/374

12/375

12/376

12/377

12/378

12/379

12/380

12/381

12/382

12/383

12/384

12/385

12/386

12/387

12/388

12/389

12/390

12/391

12/392

12/393

12/394

12/395

12/396

12/397

12/398

12/399

12/400

12/401

12/402

12/403

12/404

12/405

12/406

12/407

12/408

12/409

12/410

12/411

12/412

12/413

12/414

12/415

12/416

12/417

12/418

12/419

12/420

12/421

12/422

12/423

12/424

12/425

12/426

12/427

12/428

12/429

12/430

12/431

12/432

12/433

12/434

12/435

12/436

12/437

12/438

12/439

12/440

12/441

12/442

12/443

12/444

12/445

12/446

12/447

12/448

12/449

12/450

12/451

12/452

12/453

12/454

12/455

12/456

12/457

12/458

12/459

12/460

12/461

12/462

12/463

12/464

12/465

12/466

12/467

12/468

12/469

12/470

12/471

12/472

12/473

12/474

12/475

12/476

12/477

12/478

12/479

12/480

12/481

12/482

12/483

12/484

12/485

12/486

12/487

12/488

12/489

12/490

12/491

12/492

12/493

12/494

12/495

12/496

12/497

12/498

12/499

12/500

12/501

12/502

12/503

12/504

12/505

12/506

12/507

12/508

12/509

12/510

12/511

12/512

12/513

12/514

12/515

12/516

12/517

12/518

12/519

12/520

12/521

12/522

12/523

12/524

12/525

12/526

12/527

12/528

12/529

12/530

12/531

12/532

12/533

12/534

12/535

12/536

12/537

12/538

12/539

12/540

12/541

12/542

12/543

12/544

12/545

12/546

12/547

12/548

12/549

12/550

12/551

12/552

12/553

12/554

12/555

12/556

12/557

12/558

12/559

12/560

12/561

12/562

12/563

12/564

12/565

12/566

12/567

12/568

12/569

12/570

12/571

12/572

12/573

12/574

12/575

12/576

12/577

12/578

12/579

12/580

12/581

12/582

12/583

12/584

12/585

12/586

12/587

12/588

12/589

12/590

12/591

12/592

12/593

12/594

12/595

12/596

12/597

12/598

12/599

12/600

12/601

12/602

12/603

12/604

12/605

12/606

12/607

12/608

12/609

12/610

12/611

12/612

12/613

12/614

12/615

12/616

12/617

12/618

12/619

12/620

12/621

12/622

12/623

12/624

12/625

12/626

12/627

12/628

12/629

12/630

12/631

12/632

12/633

12/634

12/635

12/636

12/637

12/638

12/639

12/640

12/641

12/642

12/643

12/644

12/645

12/646

12/647

12/648

12/649

12/650

12/651

12/652

12/653

12/654

12/655

12/656

12/657

12/658

12/659

12/660

12/661

12/662

12/663

12/664

12/665

12/666

12/667

12/668

12/669

12/670

12/671

12/672

12/673

12/674

12/675

12/676

12/677

12/678

12/679

12/680

12/681

12/682

12/683

12/684

12/685

12/686

12/687

12/688

12/689

12/690

12/691

12/692

12/693

12/694

12/695

12/696

12/697

12/698

12/699

12/700

12/701

12/702

12/703

12/704

12/705

12/706

12/707

12/708

12/709

12/710

12/711

12/712

12/713

12/714

12/715

12/716

12/717

12/718

12/719

12/720

12/721

12/722

12/723

12/724

12/725

12/726

12/727

12/728

12/729

12/730

12/731

12/732

12/733

12/734

12/735

12/736

12/737

12/738

12/739

12/740

12/741

12/742

12/743

12/744

12/745

12/746

12/747

12/748

12/749

12/750

12/751

12/752

12/753

12/754

12/755

12/756

12/757

12/758

12/759

12/760

12/761

12/762

12/763

12/764

12/765

12/766

12/767

12/768

12/769

12/770

12/771

12/772

12/773

12/774

12/775

12/776

12/777

12/778

12/779

12/780

12/781

12/782

12/783

12/784

12/785

12/786

12/787

12/788

12/789

12/790

12/791

12/792

12/793

12/794

12/795

12/796

12/797

12/798

12/799

12/800

12/801

12/802

12/803

12/804

12/805

12/806

12/807

12/808

12/809

12/810

12/811

12/812

12/813

12/814

12/815

12/816

12/817

12/818

12/819

12/820

12/821

12/822

12/823

12/824

12/825

12/826

12/827

12/828

12/829

12/830

12/831

12/832

12/833

12/834

12/835

12/836

12/837

12/838

12/839

12/840

12/841

12/842

12/843

12/844

12/845

12/846

12/847

12/848

12/849

12/850

12/851

12/852

12/853

12/854

12/855

12/856

12/857

12/858

12/859

12/860

12/861

12/862

12/863

12/864

12/865

12/866

12/867

12/868

12/869

12/870

12/871

12/872

12/873

12/874

12/875

12/876

12/877

12/878

12/879

12/880

12/881

12/

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)