



## Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 06/2016 | Van | Benzin | Automatikgetriebe | 149.133km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 06\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                                         |                                              |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Sportsvan Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2014 - 2017] |                                              |                                          |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WVWZZZAUZGW590566                                                                                                                | Kennzeichen<br>-                             | Laufleistung laut Tacho<br>149.133km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                                        | Leistung<br>125 PS (92 KW)                   | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                                                                     | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt              |                                          |
| Hubraum<br>1.395 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                                  | Letzter Service<br>-                         | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>5                                                                                                                              | Türen<br>4/5                                 | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>06/2016                                        | Farbe<br>Grau                                                                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                   | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland    |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                                         | CO2-Emissionen<br>121g/km (NEFZ)             | Kraftstoffverbrauch<br>5.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 150                                                                                     | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 320  | Kotflügel vorne rechts   | 120                      |
| Türe hinten links       | 180  | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 110                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 115                      |
| Motorhaube              | 295  | Heckklappe               | 110                      |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Außenspiegelfuß schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar

|                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG             | • Handschuhfach mit Kühlfunktion                                   |
| • Heckscheibenwischer                                       | • Hinterachse: Verbundlenkerachse                                  |
| • Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed       | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter    |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz               | • Karosserie: 4-türig                                              |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED                                | • Kindersicherung im Fahrgastraum                                  |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert  | • Knieairbag Fahrerseite                                           |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                               | • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten                             |
| • Lenkrad (Leder)                                           | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten                              | • Mittelarmlehne vorn klappbar                                     |
| • Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI                            | • Multifunktionsanzeige Plus                                       |
| • Nebelschlussleuchte                                       | • Nichtraucher-Paket                                               |
| • Parkbremse elektrisch                                     | • Reifenkontroll-Anzeige                                           |
| • Rücksitzlehne geteilt                                     | • Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar                   |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                       | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                     |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                   | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                        |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)         | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar         |
| • Sitz-Komfort-Paket                                        | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                    |
| • Sitze vorn höhenverstellbar                               | • Sitze: Komfortsitze vorn                                         |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                    | • Start/Stop-Anlage                                                |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum                         | • Stoßfänger Wagenfarbe                                            |
| • Tagfahrlicht                                              | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                       |
| • Verbandkasten und Warndreieck                             | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten                  |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                              | • Wärmeschutzverglasung grün getönt                                |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                     | • Chromeinfassung Lichtschalter                                    |
| • Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung | • Auto-Hold-Funktion                                               |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts             | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links                     |
| • Mittelarmlehne hinten                                     | • Sitz vorn links höhenverstellbar                                 |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                         | • Lendenwirbelstützen vorn                                         |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                          | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                                |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)               | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)                     |
| • Original Fahrzeug Farbe: Tungsten Silver Metallic         |                                                                    |



## Sonderausstattung

|                                                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) | • Bi-Xenon-Scheinwerfer                                   |
| • Dachreling silber eloxiert                                                   | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                 |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                                              | • Licht- und Sicht-Paket 1                                |
| • Metallic-Lackierung                                                          | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |

- |                                                             |                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht           | • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) |
| • Lautsprecher (8)                                          | • Multimediabuchse AUX-IN                            |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon                  | • Leuchtweitenregelung automatisch                   |
| • Abbiegelicht                                              | • Tagfahrlicht                                       |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                       | • Anzeige für Waschwasserstand                       |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                          | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)         |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Scheibenwischer mit Regensensor                    |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik                         |                                                      |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











|                                                         |      |    |         |      |      |                           |      |          |
|---------------------------------------------------------|------|----|---------|------|------|---------------------------|------|----------|
| 01.06.16                                                | 3633 | IN | INWAGEN | 2    | 01   | 292                       | 5009 | 1298     |
| N1                                                      | MAC  |    |         | 4338 | 4434 |                           | 2887 |          |
| VWVZZZAUZGWS98566                                       | 6    |    |         | 1563 | 1513 |                           | 1393 |          |
| VOLKSWAGEN, VW                                          |      |    |         |      |      |                           |      |          |
| AUV                                                     |      |    |         |      |      | 88                        |      |          |
| SACCZCAX                                                |      |    |         | 126  |      | 1908                      |      | 1288     |
| FD7FD7CW881N7MMON1ML02VR2                               |      |    |         | 998  |      | 968                       |      |          |
|                                                         |      |    |         | 998  |      | 968                       |      |          |
|                                                         |      |    |         | 73   |      | 3750                      |      | 78       |
| GOLF SPORTSVAN                                          |      |    |         | 1408 |      | 698                       |      | 5        |
| VOLKSWAGEN-VW                                           |      |    |         |      |      |                           |      |          |
| Ex.z.Pers.bef.b. 8 Spl.                                 |      |    |         |      |      | 195/65 R15 91H            |      |          |
| Kombilimousine                                          |      |    |         |      |      | 195/65 R15 91H            |      |          |
| 715/2007*136/2014W                                      |      |    |         |      |      | GRAU                      |      | 7/-      |
| EURO6;W;P1/CI; M, N1 I                                  |      |    |         |      |      | e1*2007/46*0627*17        |      |          |
| Benzin                                                  |      |    |         |      |      | 24.02.16                  |      | WU039338 |
| 0001                                                    |      |    |         |      |      | 3633                      |      | 1393     |
| F.1/F.2:+35 u. 7.2/8.2:+50                              |      |    |         |      |      | b.Anhängebetrieb*0.1:1788 |      | b        |
| ls 80 Steig.*techn.*zul.Ges.Masse d.Zugkombination:3435 |      |    |         |      |      |                           |      |          |
| kg*bis 80 Steig.:3635*Bei werkseitig montierter AHK: 8  |      |    |         |      |      |                           |      |          |
| SP m.spez.Fahrdyn.Stabl.Sypt.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/  |      |    |         |      |      |                           |      |          |
| h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.80G*       |      |    |         |      |      |                           |      |          |

|                      |  |                |  |
|----------------------|--|----------------|--|
| A. Fahrzeugkategorie |  | B. Fahrzeugtyp |  |
| C.1. Bauart          |  | C.2. Bauart    |  |
| C.3. Bauart          |  | C.4. Bauart    |  |
| C.5. Bauart          |  | C.6. Bauart    |  |
| C.7. Bauart          |  | C.8. Bauart    |  |
| C.9. Bauart          |  | C.10. Bauart   |  |
| C.11. Bauart         |  | C.12. Bauart   |  |
| C.13. Bauart         |  | C.14. Bauart   |  |
| C.15. Bauart         |  | C.16. Bauart   |  |
| C.17. Bauart         |  | C.18. Bauart   |  |
| C.19. Bauart         |  | C.20. Bauart   |  |
| C.21. Bauart         |  | C.22. Bauart   |  |
| C.23. Bauart         |  | C.24. Bauart   |  |
| C.25. Bauart         |  | C.26. Bauart   |  |
| C.27. Bauart         |  | C.28. Bauart   |  |
| C.29. Bauart         |  | C.30. Bauart   |  |
| C.31. Bauart         |  | C.32. Bauart   |  |
| C.33. Bauart         |  | C.34. Bauart   |  |
| C.35. Bauart         |  | C.36. Bauart   |  |
| C.37. Bauart         |  | C.38. Bauart   |  |
| C.39. Bauart         |  | C.40. Bauart   |  |
| C.41. Bauart         |  | C.42. Bauart   |  |
| C.43. Bauart         |  | C.44. Bauart   |  |
| C.45. Bauart         |  | C.46. Bauart   |  |
| C.47. Bauart         |  | C.48. Bauart   |  |
| C.49. Bauart         |  | C.50. Bauart   |  |
| C.51. Bauart         |  | C.52. Bauart   |  |
| C.53. Bauart         |  | C.54. Bauart   |  |
| C.55. Bauart         |  | C.56. Bauart   |  |
| C.57. Bauart         |  | C.58. Bauart   |  |
| C.59. Bauart         |  | C.60. Bauart   |  |
| C.61. Bauart         |  | C.62. Bauart   |  |
| C.63. Bauart         |  | C.64. Bauart   |  |
| C.65. Bauart         |  | C.66. Bauart   |  |
| C.67. Bauart         |  | C.68. Bauart   |  |
| C.69. Bauart         |  | C.70. Bauart   |  |
| C.71. Bauart         |  | C.72. Bauart   |  |
| C.73. Bauart         |  | C.74. Bauart   |  |
| C.75. Bauart         |  | C.76. Bauart   |  |
| C.77. Bauart         |  | C.78. Bauart   |  |
| C.79. Bauart         |  | C.80. Bauart   |  |
| C.81. Bauart         |  | C.82. Bauart   |  |
| C.83. Bauart         |  | C.84. Bauart   |  |
| C.85. Bauart         |  | C.86. Bauart   |  |
| C.87. Bauart         |  | C.88. Bauart   |  |
| C.89. Bauart         |  | C.90. Bauart   |  |
| C.91. Bauart         |  | C.92. Bauart   |  |
| C.93. Bauart         |  | C.94. Bauart   |  |
| C.95. Bauart         |  | C.96. Bauart   |  |
| C.97. Bauart         |  | C.98. Bauart   |  |
| C.99. Bauart         |  | C.100. Bauart  |  |

WU039330

Dokumente →




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)