



BMW 318 d Sport Line

EZ 08/2021 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 99.668km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318 d Sport Line [DE - Kb5 318 d Mild-Hybrid EU6d, Sport Line, 2020 - 2022]		
Kategorie Kombi	FIN WBA6L31020FL56994	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 99.668km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 72.697km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (WLTP) 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP) 4l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	165	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	150	Heckklappe	100
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motorkontrolleuchte leuchtet auf ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Befestigungssystem im Kofferraum
- Bremsassistent
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion

- | | |
|---|--|
| • Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Heckleuchten LED | • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mild-Hybrid 110 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel) | • Mittelarmlehne hinten |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Original Fahrzeug Farbe: PHYTONICBLAU |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Gesetzlicher Notruf |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec |
| • Sport Line | • Sportsitze vorn |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Alarmanlage | • BMW Live Cockpit ConnectedDrive |
| • BMW Live Cockpit Professional | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Sitzheizung vorn | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)