



Audi Q3

EZ 05/2017 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 132.629km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung Q3 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, basis ultra, 2014 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZ8U6HR084807	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 132.629km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.836km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 117g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellvariante CO2-optimiert (Ausführung e, Ultra)
- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Initial
- Start/Stop-Anlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterzierleisten schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Radstand 2603 mm
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sport-Fahrwerk S-line
- Tagfahrlicht LED

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Ablage-Paket |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) |
| • Audi music interface | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrer-Informations-System (FIS) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Frontscheibe Akustikglas |
| • Frontscheibe Akustikglas | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Frontscheibe mit Bandfilter oben | • Gepäckraum-Paket |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Innenausstattung: Aluminium-Optik |
| • Innenlicht-Paket LED | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfort-Paket | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio | • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus |
| • Raucher-Paket | • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) |
| • Sitzheizung vorn | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











15.05.2017	0588	BCS001614	2	1	110/3500	204
M1	AC		4388-4496		1832-1871	
WAUZZZ8U6BRR04807	4		1549-1609		1560-1560	
Audi				80		
8U			117	2085		2065
XDETAFL			1120	1050		
FM6FM62Q041P8U057MMEMIK1			1120	1050		
-			68	2375		71
Q3			1800	750	5	-
AUDI			215/65 R16 98V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65 R16 98V			
Kombilimousine						
715/2007*2016/427W			Grau			7
EURO6;W;PI/CI; M, N1 1			e1*2007/46*0591*18			
Diesel			04.10.2016	K		ET593494
0002	36W0	1968				
7.2/8.2:1130 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZU						
GKOMBINATION:3885KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONS						
KLASSE: 15.05.2017*						

[illegible][illegible]

CO ₂ -Emissionen / Kraftstoff-/Stromverbrauch		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
	CO ₂ [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100 km] oder [kWh/100 km]
Stromverbr.	182 -----	5,1 -----
Außenvorb.	109 -----	4,1 -----
Kombiniert	117 -----	4,5 -----
Gesamtw. kombiniert	-----	-----
2. Reine Elektrofahrzeuge und teilweis aufbaufähige Hybrid-Elektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gesamtw. kombiniert) [kWh/km]	-----	
Elektrische Reichweite [km]	-----	
3. Fahrzeug mit Ottomotor (einspritzung) ausgestattet		
1. Allgemeiner Code der Ottomotor (en)	-----	nein
3.2 Gesamteinparierung von CO ₂ -Einsparungen durch Ottomotoren		
Diesel/Benzin:	-----	
Funkionsgetriebe	-----	
Sonstige:	-----	
für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung		
Bezeichnung gem. Anhang I, Nr. 5	-----	
Anmerkungen:		
RWD 16.2 : mit Antriebsag. A-Box 2.80 kg/m ³		
NO.301 : A2 max.1.500 mm/km ³ max.1073 mm/km ³ 35.235/55 (17.000/100) 1743/1073		
540 R17 10H M-540 5.117 (17.392/100) R10 10H M-540 5.116 (17.392/100) 35.235/55		
RWD 0.6 : max.1873 mm/km ³ 17.392/100		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)