



Peugeot 308 Premium

EZ 04/2010 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 234.084km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 36***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Premium [AT - Kb5 1.6 HDi FAP 110 EU4, Premium, 2008 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN VF34H9HZHAS031085	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 234.084km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 19.938km	Letzter Service am 03/2012
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	145
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckscheibe aufstellbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher + Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 80 kW HDi FAP KAT (9HZ / DV6TED4) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: LACK VAPOR GREY/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK | • Reifen-Reparaturkit |
| • Rußpartikelfilter | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten |
| • Seitenschutzleisten lackiert | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Türgriffe außen lackiert |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Audiosystem RD 4 Niveau 2 |
| • Einparkhilfe akustisch | • Einparkhilfe hinten |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch) | • Metallic-Lackierung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











41	Antragsteller ist:	17. JUNI 2020 kein Eigentumsnachweis
42	Genehmigungsbestimmung	01
43	Typ	VF34H9HZHA5031065
44	Erstzulassung am	07.04.2010
45	Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebsanweisung
46	Genehmigungsnummer	42/2001/116/0362/20
47	Hersteller Code	158199
48	Kategorie Fahrzeug	M1/Personenkraftwagen
49	Marke	Peugeot
50	Modellbezeichnung	308 SW PREM HDI 110
51	Varianten/Version	4****4H9HZ**4H9HZH/1
52	Anzahl der Vorrichtungen	2
53	Hersteller Code	158199
54	Farbe	Grün
55	Extrakt	1495 kg
56	Extrakt	2150 kg
57	Extrakt	2150 kg
58	Extrakt	2150 kg
59	Extrakt	2150 kg
60	Extrakt	2150 kg
61	Extrakt	2150 kg
62	Extrakt	2150 kg
63	Extrakt	2150 kg
64	Extrakt	2150 kg
65	Extrakt	2150 kg
66	Extrakt	2150 kg
67	Extrakt	2150 kg
68	Extrakt	2150 kg
69	Extrakt	2150 kg
70	Extrakt	2150 kg
71	Extrakt	2150 kg
72	Extrakt	2150 kg
73	Extrakt	2150 kg
74	Extrakt	2150 kg
75	Extrakt	2150 kg
76	Extrakt	2150 kg
77	Extrakt	2150 kg
78	Extrakt	2150 kg
79	Extrakt	2150 kg
80	Extrakt	2150 kg
81	Extrakt	2150 kg
82	Extrakt	2150 kg
83	Extrakt	2150 kg
84	Extrakt	2150 kg
85	Extrakt	2150 kg
86	Extrakt	2150 kg
87	Extrakt	2150 kg
88	Extrakt	2150 kg
89	Extrakt	2150 kg
90	Extrakt	2150 kg
91	Extrakt	2150 kg
92	Extrakt	2150 kg
93	Extrakt	2150 kg
94	Extrakt	2150 kg
95	Extrakt	2150 kg
96	Extrakt	2150 kg
97	Extrakt	2150 kg
98	Extrakt	2150 kg
99	Extrakt	2150 kg
100	Extrakt	2150 kg

41	Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis	
42	Genehmigungsbestimmung	01	
43	Typ	VF34H9HZHA5031065	
44	Erstzulassung am	07.04.2010	Ab Genehmigungsdatum 08.11.2009
45	Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebsanweisung	
46	Genehmigungsnummer	42/2001/116/0362/20	
47	Hersteller Code	158199	
48	Kategorie Fahrzeug	M1/Personenkraftwagen	
49	Marke	Peugeot	
50	Modellbezeichnung	308 SW PREM HDI 110	
51	Varianten/Version	4****4H9HZ**4H9HZH/1	
52	Anzahl der Vorrichtungen	2	
53	Hersteller Code	158199	
54	Farbe	Grün	
55	Extrakt	1495 kg	
56	Extrakt	2150 kg	
57	Extrakt	2150 kg	
58	Extrakt	2150 kg	
59	Extrakt	2150 kg	
60	Extrakt	2150 kg	
61	Extrakt	2150 kg	
62	Extrakt	2150 kg	
63	Extrakt	2150 kg	
64	Extrakt	2150 kg	
65	Extrakt	2150 kg	
66	Extrakt	2150 kg	
67	Extrakt	2150 kg	
68	Extrakt	2150 kg	
69	Extrakt	2150 kg	
70	Extrakt	2150 kg	
71	Extrakt	2150 kg	
72	Extrakt	2150 kg	
73	Extrakt	2150 kg	
74	Extrakt	2150 kg	
75	Extrakt	2150 kg	
76	Extrakt	2150 kg	
77	Extrakt	2150 kg	
78	Extrakt	2150 kg	
79	Extrakt	2150 kg	
80	Extrakt	2150 kg	
81	Extrakt	2150 kg	
82	Extrakt	2150 kg	
83	Extrakt	2150 kg	
84	Extrakt	2150 kg	
85	Extrakt	2150 kg	
86	Extrakt	2150 kg	
87	Extrakt	2150 kg	
88	Extrakt	2150 kg	
89	Extrakt	2150 kg	
90	Extrakt	2150 kg	
91	Extrakt	2150 kg	
92	Extrakt	2150 kg	
93	Extrakt	2150 kg	
94	Extrakt	2150 kg	
95	Extrakt	2150 kg	
96	Extrakt	2150 kg	
97	Extrakt	2150 kg	
98	Extrakt	2150 kg	
99	Extrakt	2150 kg	
100	Extrakt	2150 kg	



41	Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis	
42	Genehmigungsbestimmung	01	
43	Typ	VF34H9HZHA5031065	
44	Erstzulassung am	07.04.2010	Ab Genehmigungsdatum 08.11.2009
45	Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebsanweisung	
46	Genehmigungsnummer	42/2001/116/0362/20	
47	Hersteller Code	158199	
48	Kategorie Fahrzeug	M1/Personenkraftwagen	
49	Marke	Peugeot	
50	Modellbezeichnung	308 SW PREM HDI 110	
51	Varianten/Version	4****4H9HZ**4H9HZH/1	
52	Anzahl der Vorrichtungen	2	
53	Hersteller Code	158199	
54	Farbe	Grün	
55	Extrakt	1495 kg	
56	Extrakt	2150 kg	
57	Extrakt	2150 kg	
58	Extrakt	2150 kg	
59	Extrakt	2150 kg	
60	Extrakt	2150 kg	
61	Extrakt	2150 kg	
62	Extrakt	2150 kg	
63	Extrakt	2150 kg	
64	Extrakt	2150 kg	
65	Extrakt	2150 kg	
66	Extrakt	2150 kg	
67	Extrakt	2150 kg	
68	Extrakt	2150 kg	
69	Extrakt	2150 kg	
70	Extrakt	2150 kg	
71	Extrakt	2150 kg	
72	Extrakt	2150 kg	
73	Extrakt	2150 kg	
74	Extrakt	2150 kg	
75	Extrakt	2150 kg	
76	Extrakt	2150 kg	
77	Extrakt	2150 kg	
78	Extrakt	2150 kg	
79	Extrakt	2150 kg	
80	Extrakt	2150 kg	
81	Extrakt	2150 kg	
82	Extrakt	2150 kg	
83	Extrakt	2150 kg	
84	Extrakt	2150 kg	
85	Extrakt	2150 kg	
86	Extrakt	2150 kg	
87	Extrakt	2150 kg	
88	Extrakt	2150 kg	
89	Extrakt	2150 kg	
90	Extrakt	2150 kg	
91	Extrakt	2150 kg	
92	Extrakt	2150 kg	
93	Extrakt	2150 kg	
94	Extrakt	2150 kg	
95	Extrakt	2150 kg	
96	Extrakt	2150 kg	
97	Extrakt	2150 kg	
98	Extrakt	2150 kg	
99	Extrakt	2150 kg	
100	Extrakt	2150 kg	

41	Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis	
42	Genehmigungsbestimmung	01	
43	Typ	VF34H9HZHA5031065	
44	Erstzulassung am	07.04.2010	Ab Genehmigungsdatum 08.11.2009
45	Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebsanweisung	
46	Genehmigungsnummer	42/2001/116/0362/20	
47	Hersteller Code	158199	
48	Kategorie Fahrzeug	M1/Personenkraftwagen	
49	Marke	Peugeot	
50	Modellbezeichnung	308 SW PREM HDI 110	
51	Varianten/Version	4****4H9HZ**4H9HZH/1	
52	Anzahl der Vorrichtungen	2	
53	Hersteller Code	158199	
54	Farbe	Grün	
55	Extrakt	1495 kg	
56	Extrakt	2150 kg	
57	Extrakt	2150 kg	
58	Extrakt	2150 kg	
59	Extrakt	2150 kg	
60	Extrakt	2150 kg	
61	Extrakt	2150 kg	
62	Extrakt	2150 kg	
63	Extrakt	2150 kg	
64	Extrakt	2150 kg	
65	Extrakt	2150 kg	
66	Extrakt	2150 kg	
67	Extrakt	2150 kg	
68	Extrakt	2150 kg	
69	Extrakt	2150 kg	
70	Extrakt	2150 kg	
71	Extrakt	2150 kg	
72	Extrakt	2150 kg	
73	Extrakt	2150 kg	
74	Extrakt	2150 kg	
75	Extrakt	2150 kg	
76	Extrakt	2150 kg	
77	Extrakt	2150 kg	
78	Extrakt	2150 kg	
79	Extrakt	2150 kg	
80	Extrakt	2150 kg	
81	Extrakt	2150 kg	
82	Extrakt	2150 kg	
83	Extrakt	2150 kg	
84	Extrakt	2150 kg	
85	Extrakt	2150 kg	
86	Extrakt	2150 kg	
87	Extrakt	2150 kg	
88	Extrakt	2150 kg	
89	Extrakt	2150 kg	
90	Extrakt	2150 kg	
91	Extrakt	2150 kg	
92	Extrakt	2150 kg	
93	Extrakt	2150 kg	
94	Extrakt	2150 kg	
95	Extrakt	2150 kg	
96	Extrakt	2150 kg	
97	Extrakt	2150 kg	
98	Extrakt	2150 kg	
99	Extrakt	2150 kg	
100	Extrakt	2150 kg	

Wartungsnachweis

Datum: <u>24.08.2018</u> km: <u>16000</u> Öl+Filter Luftfilter Pollenfilter Dieselfilter Firmenstempel	Datum: <u>24.08.2018</u> km: <u>16000</u> Öl+Filter Firmenstempel
Nächste Durchsicht: <u>41</u> bei <u>20000</u> km bzw. am <u>24.12.18</u>	Nächste Durchsicht: <u>41</u> bei <u>20000</u> km bzw. am <u>01.12.18</u>
Datum: <u>24.08.2018</u> km: <u>16000</u> Öl+Filter Luftfilter Pollenfilter Dieselfilter Firmenstempel	Datum: <u>24.08.2018</u> km: <u>16000</u> Firmenstempel
Nächste Durchsicht: <u>41</u> bei <u>20000</u> km bzw. am <u>24.12.18</u>	Nächste Durchsicht: <u>41</u> bei <u>20000</u> km bzw. am <u>01.12.18</u>

29



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Anderer Schaden): PDC-Fehler



Innenraum (Verschleiß)