


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ			Modell			
	Fiat		Panda Base			1.0 Mild Hybrid EU6d, 4x2, (Facelift..			
	VIN		Aufbau			Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel	
	ZFABF5BJ1M3G42235		Lim. Schrägheck			5	Superbenzin	1727/AUC	
		Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. III	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
		28.04.2022	2	2	51 kW	3	999	04/27	
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse		
	0,00 %		0,00 %		0		A		
	Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe		Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
	28.800 km		29.047 km		29.948 km		nein	05/25	26.196 km
Farbe			Lackierung		Reimport		nächster KD am		nächster KD (km)
COLORE ESTERNO (Cinema Schwar..			Uni normal		nein		k. A.		37.000 km
Scheckheft		Scheckheft Bemerkung							
Nicht vorhanden									
Polster		Polsterfarbe		Getriebe			Schadstoffk.		
Stoff		Grau		Getriebe 6-Gang			Euro 6d		
Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung		ja							
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand	
	Dach - Delle entfernen Fondseite links - Delle entfernen Heckklappe - Instands. und lackieren Kotflügel vorne links - Delle entfernen Motorhaube - Delle entfernen Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren Stoßfänger vorne - SmartRepair Tür vorne links - Delle entfernen Zwischensumme

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand	
Zwischensumme	0,00 €

Fehlteile und Dienstleistungen	
Zwischensumme	0,00 €

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Ganzjahresreifen (Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	175 65 14 82T	5,00 mm (andere)	5,00 mm (andere)
	Reifen hinten	HL	HR
	175 65 14 82T	5,00 mm (andere)	5,00 mm (andere)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
Reifen vorne		VL	VR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Reifen hinten		HL	HR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER kein Ersatzrad

Endbetrag	
Optischer Zustand	
Technischer Zustand	
Fehlteile und Dienstleistungen	
Endbetrag (Netto)	
19 % Mehrwertsteuer	
Endbetrag (Brutto)	

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers					
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. 0,00 € MwSt. nicht ausw.	
Wichtige Eckdaten					
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer 28.800 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Fiat Panda Base

VIN: ZFABF5BJ1M3G42235

Kilometerstand: 29.047 km


Erstzulassung: 28.04.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2




Motorhaube - Delle entfernen (REPARIERT)




Kotflügel vorne links - Delle entfernen (REPARIERT)



Fondseite links - Delle entfernen (REPARIERT)



Tür vorne links - Delle entfernen (REPARIERT)



Dach - Delle entfernen (REPARIERT)



Heckklappe - Instands. und lackieren (REPARIERT)



Stoßfänger hinten - nass schleifen/ polieren



Stoßfänger vorne - SmartRepair

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Fiat Panda Base

VIN: ZFABF5BJ1M3G42235

Kilometerstand: 29.047 km

Erstzulassung: 28.04.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: 2

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 2



