



Opel Insignia Business Innovation

EZ 07/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 68.321km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Business Innovation [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d-T, Business INNOVATION, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN W0VZT8EG3K1077970	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 68.321km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 57.138km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 167g/km (WLTP) 148g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kerben



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	205 	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	270 	Türe hinten rechts	255 
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	395 
Motorhaube	150	Heckklappe	205 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiegelicht
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistentz-System: Abstandswarner
- Fahrassistentz-System: Abstandswarner
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Fensterheber elektrisch hinten

• Fensterheber elektrisch vorn	• Feststellbremse elektrisch
• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	• Frontkamera
• Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
• Head-up-Display	• Heckklappenöffnung elektrisch
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenkrad heizbar
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Luftfeuchtesensor
• MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: BLACK MEET KETTLE
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Reifen 225/55 R17 ..W
• Reifendruckwarner	• Rußpartikelfilter
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Schließ-/Startsystem Keyless Open
• Seitenairbag vorn	• Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
• Sicht-Paket	• Sitzheizung vorn
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	• Voll-LED (IntelliLux)
• Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Ergonomiesitz vorn links
• Ergonomiesitz vorn rechts	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
• Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	• Komfort-Paket (1)
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
• Mittelarmlehne hinten	• Premium-Paket 2 / Leder perforiert
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
• Seitenscheiben geräuschkämmend	• Sitzheizung vorn
• Technologie-Paket Park & Go	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Steinschlag)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Dach (Steinschlag, Delle)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Rücklicht (links) (Undicht)



Rücklicht (rechts) (Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)