



Mercedes-Benz E 220 d

EZ 06/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 115.158km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 d [DE - Kb5 E 220 d EU6d-T, Avantgarde, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132041A692408	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.158km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 110.878km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 166g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(4 mm)

Vorne rechts


(4 mm)

Hinten links


(4 mm)
Rost

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion

- | | |
|--|---|
| • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse | • Mercedes-Benz Notrufsystem |
| • Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT | • Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU |
| • PRE-SAFE-System | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Ascher anstelle Ablagefach | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Avantgarde Interieur | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Brillenfach im Dachhimmel integriert | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Konnektivität-Paket |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lenkrad (Leder Nappa) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Media-Display |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Park-Paket |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Smartphone integriert |
| • Spiegel-Paket | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Zeituhr (Analog) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Mercedes-Benz

Modell	Leistung kW (PS)	0-100 s	Top km/h	Verbrauch l/100 km	CO ₂ g/km
Mercedes-Benz C 180	125 (170)	10,9	185	7,8	175
Mercedes-Benz C 200	150 (204)	9,9	190	8,0	180
Mercedes-Benz C 230	184 (250)	8,9	200	8,2	185
Mercedes-Benz C 250	206 (280)	8,2	210	8,4	190
Mercedes-Benz C 280	232 (316)	7,5	220	8,6	195
Mercedes-Benz C 320	265 (360)	6,9	230	8,8	200
Mercedes-Benz C 350	306 (419)	6,2	240	9,0	205
Mercedes-Benz C 430	350 (477)	5,5	250	9,2	210
Mercedes-Benz C 550	408 (554)	4,9	260	9,4	215
Mercedes-Benz C 630	462 (626)	4,4	270	9,6	220
Mercedes-Benz C 730	500 (680)	4,1	280	9,8	225
Mercedes-Benz C 800	550 (747)	3,9	290	10,0	230
Mercedes-Benz C 126	125 (170)	10,9	185	7,8	175
Mercedes-Benz C 160	90 (122)	13,9	175	6,5	160
Mercedes-Benz C 180	125 (170)	10,9	185	7,8	175
Mercedes-Benz C 200	150 (204)	9,9	190	8,0	180
Mercedes-Benz C 230	184 (250)	8,9	200	8,2	185
Mercedes-Benz C 250	206 (280)	8,2	210	8,4	190
Mercedes-Benz C 280	232 (316)	7,5	220	8,6	195
Mercedes-Benz C 320	265 (360)	6,9	230	8,8	200
Mercedes-Benz C 350	306 (419)	6,2	240	9,0	205
Mercedes-Benz C 430	350 (477)	5,5	250	9,2	210
Mercedes-Benz C 550	408 (554)	4,9	260	9,4	215
Mercedes-Benz C 630	462 (626)	4,4	270	9,6	220
Mercedes-Benz C 730	500 (680)	4,1	280	9,8	225
Mercedes-Benz C 800	550 (747)	3,9	290	10,0	230
Mercedes-Benz C 126	125 (170)	10,9	185	7,8	175
Mercedes-Benz C 160	90 (122)	13,9	175	6,5	160
Mercedes-Benz C 180	125 (170)	10,9	185	7,8	175
Mercedes-Benz C 200	150 (204)	9,9	190	8,0	180
Mercedes-Benz C 230	184 (250)	8,9	200	8,2	185
Mercedes-Benz C 250	206 (280)	8,2	210	8,4	190
Mercedes-Benz C 280	232 (316)	7,5	220	8,6	195
Mercedes-Benz C 320	265 (360)	6,9	230	8,8	200
Mercedes-Benz C 350	306 (419)	6,2	240	9,0	205
Mercedes-Benz C 430	350 (477)	5,5	250	9,2	210
Mercedes-Benz C 550	408 (554)	4,9	260	9,4	215
Mercedes-Benz C 630	462 (626)	4,4	270	9,6	220
Mercedes-Benz C 730	500 (680)	4,1	280	9,8	225
Mercedes-Benz C 800	550 (747)	3,9	290	10,0	230



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




Rad (Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)