



Toyota Yaris Cross Hybrid FWD Team
Deutschland

EZ 10/2023 | Geländewagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe |
40.398km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Yaris Cross Hybrid FWD Team Deutschland [DE - SUV5 1.5 VVT-iE Hybrid EU6d, Team D FWD, 2021 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN JTDKBABB70A248201	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 40.398km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 92 PS (68 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.490 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 113g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	135	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Hybrid 85 kW (Motor 1,5 Ltr. - 68 kW)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

• Isofix-Kindersitz-System	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Klimaautomatik
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Nebelscheinwerfer LED	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Radstand 2560 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass)	• Service-System: MyT-Connected Services
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Uni-Lackierung
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Freisprechanlage Bluetooth	• Bluetooth-Schnittstelle
• USB-Schnittstelle	• Rücksitz klappbar
• Start-Stop-Knopf	• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK



Sonderausstattung

• Safety-Paket	• Smart Connect-Paket
• Winter-Paket	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel automatisch elektr. anklappbar	• Matrix-LED-Scheinwerfer (Adaptives Scheinwerferlicht)
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Fahrassistenz-System: Adaptiver Fernlichtassistent (Adaptive High-Beam System, AHS)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Park-Assistent Intelligent Park Assist
• Kamerasystem 360 Grad	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Multimedia Display (9,0 Zoll)
• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)	• Cloud-Navigationssystem
• Freisprechanlage Bluetooth	• Bluetooth-Schnittstelle
• Scheibenwischerenteiser vorn	• Sitzheizung vorn
• Lenkrad heizbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)