CarOnSale

Seat Alhambra Style Plus

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2016	277.047km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Alhambra Style Plus [DE - Van5 2.0 TDI EU6, Style Plus Start&Stop, 2015 - 2016]	KATEGORIE Van
FIN VSSZZZ7NZGV729172	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 277.047km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 139g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kundenangabe: 2 x Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Audio-Paket
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill mit Chromrand
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Komfortsitze vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sprachsteuerungs-System
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Chrom-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Brushed Black
- Kofferraumbeleuchtung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Raucher-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- USB-Anschluss
- Chromleisten an Seitenfenstern
- AUX-IN-Anschluss
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- SEAT Media-System Plus
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Leuchtweitenregelung
- Dachreling silber
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert

Sonderausstattung

- Dachkonsole
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Navigations-Paket
- Seitenairbag hinten
- Startanlage Keyless Access
- Gepäcknetz
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Doppelklimaanlage (Climatronic)
- Gepäckraum-Paket
- Niveauregulierung
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Technologie-Paket 1
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Mobile Online Dienste Full Link
- Schiebetüren links/rechts elektr. betätigt und Heckklappe elektr. betätigt
- Sonderlackierung Weiß
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Rückfahrkamera
- Steckdose 230V

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















SEAT, S.A.
e1*2007/46*0402
VSSZZZ7NZGV729172
2650 kg
4800 kg
1- 1290 kg
2- 1310 kg
Typ 7N


CarOnSale

PASSENGER AIR BAG




AUTO




12 V




18.08.16 | 7593 | ALN000200
M1 | AF
VSSZZZ7NZGV729172 | 8
SEAT
7N
DFMAXDAF
FD6FD62E0327MMN7VR2SE64
ALHAMBRA
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6;WSPI/C1; M, N1 I
Diesel
0002 | 36W0 | 1968
F.1/F.2:+50 u. 7,2/8,2:+110 b.Anhängebetrieb*0,1:2400
bis 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:480
0kg*bis 8% Steig.:5000*Bei werkseitig montierter AHK:
ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km
/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*Stufe PM 5 ab Tag
Erstzul.mit.AHK lt.EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 10.
08.2016*
2 | 01 | 135 /3500 | 213
4854-4952 | 1904
1698-1746 | 1845
- | 100 | -
139 | 2550 | 2550
1290 | 1310 | -
1290 | 1310 | -
72 | 2375 | 70
2200 | 750 | 7 | -
215/60 R16 95V
215/60 R16 95V
-
WEISS | D/-
e1*2007/46*0402*12
14.10.15 | K | FT555830







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)