



Ford EcoSport ST-Line

EZ 10/2019 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 112.937km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 29***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung EcoSport ST-Line [DE - SUV5 1.5 EcoBlue EU6d-T, ST-Line 4x2 Start/Stopp, (Facelift) 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF01XXERK1KS62327	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 112.937km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(3 mm)

vehicle.damage-label.porous



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	150	Heckklappe	140
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bordcomputer	• Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
• Cool & Sound-Paket	• Dachreling schwarz
• Diebstahl-Warnanlage	• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	• Farbdisplay für Bordcomputer
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	• Fußmatten Velours
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6	• Getränkehalter vorn
• Handbremshebelgriff Leder	• Heckscheibe heizbar
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Intelligent Protection System (IPS)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kühlergrill Anthrazit	• Lackierung Blazer-Blau uni

• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Mittelkonsole mit Armlehne
• Modellpflege	• Motor 1,5 Ltr. - 92 kW EcoBlue TDCi KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer
• Parkpilotsystem hinten	• Pedale Aluminium
• Power KeyFree-Startfunktion	• Radstand 2519 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder (2-farbig)	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenschweller Wagenfarbe	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Stoßfänger Sport-Ausführung
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung	• Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
• Radioempfang digital (DAB)	• Audiobedienung am Lenkrad
• 6 Lautsprecher	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	• USB-Anschluss
• Fahrassistent-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	• AUX-IN-Anschluss
• FordPass Connect inkl. eCall	• Farbdisplay (8 Zoll)
• Klimaautomatik	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Knieairbag Fahrerseite
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Seitenairbag vorn	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Original Fahrzeug Farbe: Obsidian-Schwarz Metallic	



Sonderausstattung

• Design-Paket 4	• Easy-Driver-Paket 2
• KeyFree-System	• Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
• Winter-Paket	• Bi-Xenon-Scheinwerfer
• Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Parkpilotsystem vorn und hinten
• Parkpilotsystem hinten	• Rückfahrkamera
• Frontscheibe heizbar	• Frontscheibe teilweise heizbar

- Sitzheizung vorn

- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)