



Volkswagen Golf Style

EZ 02/2012 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 82.746km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 93***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Style [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Style, 2011 - 2012]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZCW238969	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 82.746km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 86 PS (63 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 9.125km	Letzter Service am 08/2013
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2012	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	130
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Tweed
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstützen vorn
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchte
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Mittelarmlehne
• Motor 1,2 Ltr. - 63 kW TSI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLUE	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelpkopf abnehmbar)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Metallic-Lackierung	• Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)
• Raucher-Paket	• Spiegel-Paket
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











09.02.2012	0693	ATG00039	02	01	0063/04800	178
M1		AC	04199	04308	1786	
HVMZZZ1KZW238969			1461	1532	01229	
VOLKSWAGEN, VW				00075		
1K			129	001780	001780	
ACCBZAX0			00950	00880		
FM5FM5AH018N7MGN1			00950	00880		
			84	03600	71	
GOLF			01100	0610	005	
VOLKSWAGEN, VW			195/65 R15 91T			
PZ. Z. PERS. BEF. B. B. SBL			195/65 R15 91T			
KOMBI LIMOUSINE						
715/2007*692/2008P						
EURO5-F:PI/CI: M. N1 I			41*2001/116*0242*43			
BENZIN			30.11.2011		EA0A3699	
0001	35FD	01197				
P 1/F 2+50 U. 7 2/8 2+60 B. ANHANGEBETRIEB+O. 1:1400 B						
IS 81 STEIG. *ZUL. GES. GEW. D. ZUGES MAX. 2930KG*FAHRZEUG 1						
ST MIT ANH. KUPPL. WERKSBEREITIG VERBAUT UND M. SPRZ. FAHRD						
VN. STABI. SVST. F. ANH. BETR. P. TEMP. 100 KM/H GEM. 3. AEND. V						
O. 2. 9. AUSN. VO. 2. STVO+ZUL. GES. GEW. D. ZUGES AN 81. STEIG.						
MAX. 3230KG*WW. ANH. 17. BGTG*						

Technische Kontrollurkunde (TCU) - Fahrzeugtyp: VW Golf

APR 15, APR 21, APR 27, APR 23, APR 25

Landratsamt Kehlheim

Unterschrift: B...

Seitenzahl: 1 von 1

Service-Nachweis 1		Ihre nächsten Service	
Durchgeführt wurde	JA NEIN	Zusatzarbeiten - Wechsel von	
Ölwechsel Service	☒	ABS/ESP	☐
in Vorhand	☐	ATF	☐
Interiör-Service v.a. Motorbeschul	☐	Druckluftschleifer	☐
in Vorhand	☐	Diagnostikfehler	☐
Inspektions-Service	☐	DOOP Grund Filter	☐
Brandschutz-Service	☐	Exzelsiorfilter und -ventile	☐
LongLife (Motoren) abwechseln	☐	Flüssigkeitswechsel (Hydraulik)	☐
Datum: 07.08.13		Gastöl	☐
Meilenstand: 8125		Hochdruckspülung Dr	☐
Rechnungsnummer: 141 4534		Kühlmittelwechsel	☐
Reparaturanforderung	☐	Leichtmetallbesch	☐
Kundenanzahl:	☐	Stoß- und Polsterbeschulung	☐
Oben bitte auch auf dem Auftrag (mitbringen)		Zahnradwechsel	☐
Service-Berechtigt von:		Zahnradwechsel	☐
		LongLife-Motorenwechsel	☐

141/276
J. W. W. W. W. W.
GNDH
09.08.2013

141/276
J. W. W. W. W.
GNDH
09.08.2013

Stempel des Volkswagen Partners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)




Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)




Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)