



Hyundai Tucson N Line Plug-In Hybrid 4WD

EZ 07/2023 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 106.041km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson N Line Plug-In Hybrid 4WD [DE - SUV5 1.6 T-GDI Plug-In-Hybrid EU6d, N Line 4WD, 2021 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJB812DNJ189813	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.041km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.768km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(3 mm)

Vorne rechts


(3 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Kerben,
Kratzer

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Assistenz-Paket
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel Phantom Black
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)

• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
• Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)	• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
• Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent	• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	• Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe Verbundglas
• Funktions-Paket	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
• Getriebe Automatik - (6-Stufen)	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	• Heckleuchten LED
• Heckscheibe heizbar	• Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 3-Zonen	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kühlergrill dunkel verchromt
• Ladekabel mit Typ 2-Stecker	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte
• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)	• Luftdüsen hinten
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Motorhaubenisolierung	• N-Line-Paket
• Navigations-Paket	• Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
• Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektrisch (EPB)	• Pedale Aluminium
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2680 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer Voll-LED

- | | |
|---|---|
| • Seitenairbag vorn | • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) |
| • Service-System: Remote Services (Blue Link) | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder |
| • Sitzheizung vorn | • Smart-Key |
| • Smart-Sense-Plus-Paket | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Sound-System KRELL |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) vorn |
| • Subwoofer | • Subwoofer |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss Mittelkonsole |
| • USB-Anschluss hinten | • Verglasung Akustikglas |
| • Verglasung getönt | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Assistenz-Paket Plus | • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R) |
| • Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA) | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM) |
| • Kamerasystem Around View | • Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung) |
| • Memoryfunktion für Sitz vorn links | • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
| • Panorama-Schiebedach | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar | • Sitz-Paket |
| • Sitzheizung hinten | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











HYUNDAI

COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Österreichische Technische Bezeichnung
Πολεοδονιστικό Συμπλήρωμα
Certificat de Conformité
Certificado de Conformidad
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Sveitsdöktunarskjal
Certificat o skatidniti
Certificado de Conformidad

11200248972



www.ETC-TAGS.com

Part 1

The vehicle

1.1. Make

1.2. Model

1.3. Variant

1.4. Colour

1.5. Year

1.6. CC

1.7. Power

1.8. Fuel

1.9. Transmission

1.10. Drive

1.11. Axle

1.12. Axle

1.13. Axle

1.14. Axle

1.15. Axle

1.16. Axle

1.17. Axle

1.18. Axle

1.19. Axle

1.20. Axle

1.21. Axle

1.22. Axle

1.23. Axle

1.24. Axle

1.25. Axle

1.26. Axle

1.27. Axle

1.28. Axle

1.29. Axle

1.30. Axle

1.31. Axle

1.32. Axle

1.33. Axle

1.34. Axle

1.35. Axle

1.36. Axle

1.37. Axle

1.38. Axle

1.39. Axle

1.40. Axle

1.41. Axle

1.42. Axle

1.43. Axle

1.44. Axle

1.45. Axle

1.46. Axle

1.47. Axle

1.48. Axle

1.49. Axle

1.50. Axle

1.51. Axle

1.52. Axle

1.53. Axle

1.54. Axle

1.55. Axle

1.56. Axle

1.57. Axle

1.58. Axle

1.59. Axle

1.60. Axle

1.61. Axle

1.62. Axle

1.63. Axle

1.64. Axle

1.65. Axle

1.66. Axle

1.67. Axle

1.68. Axle

1.69. Axle

1.70. Axle

1.71. Axle

1.72. Axle

1.73. Axle

1.74. Axle

1.75. Axle

1.76. Axle

1.77. Axle

1.78. Axle

1.79. Axle

1.80. Axle

1.81. Axle

1.82. Axle

1.83. Axle

1.84. Axle

1.85. Axle

1.86. Axle

1.87. Axle

1.88. Axle

1.89. Axle

1.90. Axle

1.91. Axle

1.92. Axle

1.93. Axle

1.94. Axle

1.95. Axle

1.96. Axle

1.97. Axle

1.98. Axle

1.99. Axle

2.00. Axle

2.01. Axle

2.02. Axle

2.03. Axle

2.04. Axle

2.05. Axle

2.06. Axle

2.07. Axle

2.08. Axle

2.09. Axle

2.10. Axle

2.11. Axle

2.12. Axle

2.13. Axle

2.14. Axle

2.15. Axle

2.16. Axle

2.17. Axle

2.18. Axle

2.19. Axle

2.20. Axle

2.21. Axle

2.22. Axle

2.23. Axle

2.24. Axle

2.25. Axle

2.26. Axle

2.27. Axle

2.28. Axle

2.29. Axle

2.30. Axle

2.31. Axle

2.32. Axle

2.33. Axle

2.34. Axle

2.35. Axle

2.36. Axle

2.37. Axle

2.38. Axle

2.39. Axle

2.40. Axle

2.41. Axle

2.42. Axle

2.43. Axle

2.44. Axle

2.45. Axle

2.46. Axle

2.47. Axle

2.48. Axle

2.49. Axle

2.50. Axle

2.51. Axle

2.52. Axle

2.53. Axle

2.54. Axle

2.55. Axle

2.56. Axle

2.57. Axle

2.58. Axle

2.59. Axle

2.60. Axle

2.61. Axle

2.62. Axle

2.63. Axle

2.64. Axle

2.65. Axle

2.66. Axle

2.67. Axle

2.68. Axle

2.69. Axle

2.70. Axle

2.71. Axle

2.72. Axle

2.73. Axle

2.74. Axle

2.75. Axle

2.76. Axle

2.77. Axle

2.78. Axle

2.79. Axle

2.80. Axle

2.81. Axle

2.82. Axle

2.83. Axle

2.84. Axle

2.85. Axle

2.86. Axle

2.87. Axle

2.88. Axle

2.89. Axle

2.90. Axle

2.91. Axle

2.92. Axle

2.93. Axle

2.94. Axle

2.95. Axle

2.96. Axle

2.97. Axle

2.98. Axle

2.99. Axle

3.00. Axle

3.01. Axle

3.02. Axle

3.03. Axle

3.04. Axle

3.05. Axle

3.06. Axle

3.07. Axle

3.08. Axle

3.09. Axle

3.10. Axle

3.11. Axle

3.12. Axle

3.13. Axle

3.14. Axle

3.15. Axle

3.16. Axle

3.17. Axle

3.18. Axle

3.19. Axle

3.20. Axle

3.21. Axle

3.22. Axle

3.23. Axle

3.24. Axle

3.25. Axle

3.26. Axle

3.27. Axle

3.28. Axle

3.29. Axle

3.30. Axle

3.31. Axle

3.32. Axle

3.33. Axle

3.34. Axle

3.35. Axle

3.36. Axle

3.37. Axle

3.38. Axle

3.39. Axle

3.40. Axle

3.41. Axle

3.42. Axle

3.43. Axle

3.44. Axle

3.45. Axle

3.46. Axle

3.47. Axle

3.48. Axle

3.49. Axle

3.50. Axle

3.51. Axle

3.52. Axle

3.53. Axle

3.54. Axle

3.55. Axle

3.56. Axle

3.57. Axle

3.58. Axle

3.59. Axle

3.60. Axle

3.61. Axle

3.62. Axle

3.63. Axle

3.64. Axle

3.65. Axle

3.66. Axle

3.67. Axle

3.68. Axle

3.69. Axle

3.70. Axle

3.71. Axle

3.72. Axle

3.73. Axle

3.74. Axle

3.75. Axle

3.76. Axle

3.77. Axle

3.78. Axle

3.79. Axle

3.80. Axle

3.81. Axle

3.82. Axle

3.83. Axle

3.84. Axle

3.85. Axle

3.86. Axle

3.87. Axle

3.88. Axle

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)