



Mercedes-Benz B 180 CDI

EZ 12/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 72.754km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 180 CDI		
Kategorie Van	FIN WDD2462121J299410	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.754km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 68.470km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)
Rost



(5 mm)
Rost



(5 mm)
Rost



(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	85	Kotflügel vorne rechts	55
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	300	Heckklappe	100
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Matrix-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Style
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem

- | | |
|--|---|
| • Modellpflege | • Motor 1,5 Ltr. - 80 kW CDI KAT |
| • Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ | • Parameterlenkung |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reiserechner |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond | • Tagfahrlicht LED |
| • Tempomat | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Innenhimmel schwarz |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED High Performance |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











08.12.2014	1313	DFJ002435	2	1	80/4000	190
M1	AC		4439-4439		1812-1812	
WDD2462121J299410	16		1572-1572		1450-1450	
Mercedes-Benz						
245 G			104	1985	1985	
M212P2			1040	945		
M2BCB500			1040	945		
			75	3000	69	
3 180 CDI			1200	725	5	
Daimler (D)			195/65 R15 91T			
Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91T			
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W			Schwarz	9		
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0470*11			
Diesel			23.07.2014	K	EJ846676	
0002	36W0	1461				
F.1/F.2:2005 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1000 B.ANH.BETR.*O.1:						
1500 BIS 84 STEIG.*WW.AHK LT.ECTG*STUFE PM 5 AB TAG ER						
STZUL.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPE						
2.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5						
.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO AUSGESTATTET*						



Digitaler Servicebericht	
Fahrzeugdaten	
Fahrzeug	B 100 LDK
Ersteinstellung	08.12.2014
FBI	W022M02L2L2P1W1
Kilometer:	05.3006
Service:	21470 km
Wie kann ich die nächsten Serviceleistungen in Ihrer Garage planen? Technisch und kostenmässig werden Sie automatisch bei Bedarf informiert.	
Servicebericht 9	
402 Übriges/er Leber	Datum
Abnahme 1	08.05.2025
Montage	Rep.-Arb.-Nr.
	26372
	Leistung
	68472 km
Durchgeführter Service	Zusatzleistungen
Service B	Mot. Öl und Filterwechsel ☒
Werkstatthilfen	Werkstatthilfen annehmen ☒
Anfahr/Gut	
27222 km	
Ölschicht/Volumen:	Wie zum nächsten Ölwechsel Service
Ölschicht	Motoren-Öl (Wahl)
Ölschicht	Ölschicht gegen Ölschicht ☐
Ölschicht	Service Intervall nach Vorgabe der
	Motoren-Öl (Wahl) ☐
	Ölschicht ☐
	Zusatzleistungen
	Durchführung ☒

© 2014 Volkswagen AG
Volkswagen AG

0001

A close-up photograph of a car's interior, specifically a seat with grey and black striped fabric. Resting on the seat is a Mercedes-Benz B-Class brochure, which features a picture of the car and the text 'B-Klasse' and 'Mercedes-Benz'. Next to the brochure is a black car key with a silver Mercedes-Benz logo.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch, Anderer Schaden): Undicht



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)