



Kia Rio FIFA World Cup Edition

EZ 03/2015 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 131.050km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Rio FIFA World Cup Edition [DE - LimS3 1.4 EU5, FIFA World Cup Edition, 2013 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN KNADN312AE6433691	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.050km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 105.264km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 121g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(7 mm)

Kratzer



(7 mm)

Kratzer



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	155
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer (vorn)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 80 kW KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- | | |
|---|---|
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Wärmeschutzverglasung | • Original Fahrzeug Farbe: FORMAL DEEP BLUE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-----------------------|
| • Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display) | • Metallic-Lackierung |
| • Rückfahrkamera | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Die Abzestempelung bestätigt die autorisierte Kia-Verkaufsstelle, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.	
Inspektion 180000 km oder nach 36 Monaten* durchgeführt: 46.000 Datum: 02.02.2022 km-Stand: 105.254 ☐ Shell-Öl ☐ Janders-Öl Öl-Bewehrung/Wasserst.: 9602 5 W 30	Inspektion 165.000 km oder nach 332 Monaten* durchgeführt: 105.264 Datum: 24.02.25 km-Stand: 105.264 ☐ Shell-Öl ☒ Janders-Öl Öl-Bewehrung/Wasserst.: 9602 5 W 30
Leistungen durchgeführt: ja ☐ nein ☐ Bremsflüssigkeit ☒ ☐ Kältemittelergänzung ☒ ☐ Kühlfülligkeit ☒ ☐ Zahnölwechsel Spannrölle ☒ ☐ Wartung nach Gewarantgen ☐ ☐ Wartungsplan durchgeführt ☒ ☐	Leistungen durchgeführt: ja ☐ nein ☐ Bremsflüssigkeit ☒ ☐ Kältemittelergänzung ☒ ☐ Kühlfülligkeit ☒ ☐ Zahnölwechsel mit Spannrölle ☒ ☐ Wartung nach Gewarantgen ☐ ☐ Wartungsplan durchgeführt ☒ ☐

Kia Händler- und Servicepartner
Autocenter Dresden GmbH
 Musterstempel
 41664 Haver
 T: +49 (0)2131 7999-800
 E: klapensued@dresden.de
 Unterschrift: 

Kia Händler- und Servicepartner
Autocenter Dresden GmbH
 Musterstempel
 41664 Haver
 T: +49 (0)2131 7999-800
 E: klapensued@dresden.de
 Unterschrift:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)




Fahrtür (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)