



Volkswagen up! Basis

EZ 11/2021 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 91.666km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung up! Basis [DE - Lims3 1.0 EU6d, (Facelift 2) 2020 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZAAZND010974	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 91.666km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 65 PS (48 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 22.094km	Letzter Service am 01/2023
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2021	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 98g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	13 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	-
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Innenspiegel abblendbar
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lautsprecher (2)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege (2)
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Drehzahlmesser
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Klappe
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
- Nichtraucher-Paket
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Halogen H4
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion

- | | |
|---|--|
| • Smartphone Halterung maps+more Dockingstation | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stoßfänger lackiert | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Frontscheibe Verbundglas getönt | • Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten) |
| • Rücksitzlehne geteilt | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimedia-Schnittstelle USB | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaanlage |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Stabilisator vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht LED |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 5-Gang |
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------|---|
| • Fahrassistenten-Paket | • Sonderlackierung Rot |
| • Einparkhilfe hinten | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Rückfahrkamera (Rear View) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)