



Hyundai Nexo Basis

EZ 12/2020 | Geländewagen | Wasserstoff | Automatikgetriebe | 111.846km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 75***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Nexo Basis [DE - SUV5, 2018 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN KMHJ8816FLU009696	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.846km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Wasserstoff
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.215km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2020	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	100	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer klappert Fahrzeug während der Fahrt Bewertung aufgrund Verschmutzung nur bedingt möglich gewesen, weitere Schäden nicht ausgeschlossen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Virtual Engine Sound System, VESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 120 kW (Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einpark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)	• Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
• Fahrassistenz-System: Stauassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	• Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
• Fahrer-Informations-System	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Frontscheibe Verbundglas	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
• Getriebe für Wasserstoffantrieb / Brennstoffzelle	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn	• Gurtstraffer
• Handschuhfach beleuchtet	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibenwischer	• Induktionsladeschale für Smartphone
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad (Leder, 2-farbig)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
• Leseleuchte	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Licht-aus-Automatik	• Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
• Manuelle Trocknung der Brennstoffzelle (H2O-Out)	• Metallic-Lackierung
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Navigationssystem	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: Copper Metallic / MET	• Parkbremse elektrisch (EPB)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2790 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)	• Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
• Scheinwerfer Voll-LED	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten	• Service-System: Remote Services (Blue Link)
• Servolenkung	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Smart-Key
• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sprachbediensystem Spracherkennung	• Start-Stop-Knopf
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht LED	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Traktionskontrolle (TCS)	• Türgriffe außen Wagenfarbe

- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Dachreling
- Kamerasystem Around View
- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung
- Premium-Paket
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitzheizung hinten
- Sound-System KRELL

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)