CarOnSale

MINI Clubman John Cooper Works

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	54.967km	231 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman John Cooper Works [DE - Ca2 John Cooper Works EU6d-T, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WMWWJ910303L19219	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.967km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 37.196km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 161g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**140 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**140 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Tiefenentladen“;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Audiosystem: Radio MINI Standard
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Black Checkered
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- MINI Driving Modes
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 170 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MELTING SILVER
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe innen verchromt
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Überrollbügel
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Licht- und Regensensor
- Sport-Auspuffanlage
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn John Cooper Works
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel-Paket
- Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
- Innenausstattung: Chrome-Line
- MINI Driving Modes
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED
- Ambiente-Beleuchtung
- Blinkleuchten Weiß
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Leseleuchten vorn
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Windschutz (Cabrio)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Heckleuchten LED
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Ausstattungs-Paket: Chili
- Chrome-Line Exterieur
- Excitement-Paket
- Licht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Lenkrad (Sport/Leder) Yours Soda
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Nebelscheinwerfer LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















54967
7771.2






CarOnSale







JOHN COOPER
WORKS



SERVICE HISTORIE
6 RADIOPSR 11:50
10.09.2019 MINI
0 km 00920
OK 06.08.2021 MINI
18.862 km 00250
OK 19.12.2022 MINI
34.051 km 00250
OK 17.05.2024 MINI
37.144 km 00920
MODE



HU-Plakette:
durch Zulassungsbehörde
(8) nächste HU:
Juni 2026
H3000129
2024 durch die Werkstatt mit der Nr. BW-7-03-0262-63 überprüft.
Rechnung/Quittung)
97,00 EUR
97,00 EUR

18.02.2020 0005 CMP00139 2
M1 AE
WMWW;910303L19219 0
MINI
FMCA
WJ91
DHW400L0
JOHN COOPER WORKS
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kabrio-Limousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;OG;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36DG 1998
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 18.02.2020"
Grau
e1*2007/46*1679*06
29.05.2019
HF562462

HF562462

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)