



Renault Espace Initiale Paris

EZ 04/2022 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 76.133km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 80***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Espace Initiale Paris [AT - Van5 2.0 BLUE dCi 190 EU6d, Initiale Paris, (Facelift) 2021 - 2023]		
Kategorie Van	FIN VF1RFC00668524477	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 76.133km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 189 PS (139 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2022	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 171g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	160		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

, Lackiert, Alle 4 Felgen Randsteinschäden, Delle Dach Ecke, Delle Dach links hinten, Schaden Heckstoßstange, Schaden Frontstoßstange, Schaden Frontstoßstange, Windschutzscheibe gerissen durch Steinschlag, Leiste Dach Sprung im Kunststoff 3 mal, Felge Nr.2 Schaden, Felge Nr.3 Schaden, Felge Nr.4 Schaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;




Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Allradlenkung	• Ambiente-Beleuchtung
• Ambiente-Paket	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Anti-Submarining-Airbag im Fond	• Antischlupfregelung (ASR)
• Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory	• Außenspiegel schwarz hochglänzend
• Bordcomputer	• Bremsassistent
• Coming-Home-Lichtfunktion	• Dynamic-Paket
• Eco Mode (Fahrmodusschalter)	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
• Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)	• Fahrassistenz-System: Abstandswarner
• Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent

• Fahrassistenz-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren	• Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt
• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Fensterzierleisten verchromt	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe (Sun-Protect)
• Frontscheibe Akustikglas	• Frontscheibe reflektierend
• Fußmatten Velours	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Klimaautomatik 3-Zonen
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kühlergrill schwarz	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze vorn	• Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Licht- und Regensensor	• Luftdüsen im Fond
• Matrix-LED-Scheinwerfer	• Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
• Mittelkonsole	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 139 kW BLUE dCi Diesel FAP	• Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 9,3")
• Navigationssystem Carminat TomTom Live	• Panorama-Frontscheibe
• Parkbremse elektrisch	• Radioempfang digital (DAB)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Relax-Kopfstützen	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitz-Klappsysteem (Easybreak-System / Easyflex)
• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) Ladefläche eben	• Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
• Safety-Paket	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Seitenairbag vorn	• Seitenscheiben mit geräuschemindernder Kunststoffbeschichtung
• Servolenkung elektronisch gesteuert	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links elektr. verstellbar
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
• Sitze vorn mit Massagefunktion	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Sound-System BOSE	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen (8,7 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe

- | | |
|--|---|
| • USB-Anschluss | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle | • USB-Ladeanschluß (2) inkl. AUX-Anschluß für 2. Sitzreihe |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Visio-Paket |
| • Vorrüstung Diebstahl-Warnanlage / Alarmanlage | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) | • Fahrassistenz-System: Stau- und Autobahnassistent |
| • Head-up-Display | • Panorama-Schiebedach elektrisch |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)




Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)